کد کنترل

461

C



آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته ـ سال ۱۴۰۴

عصر پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲



«علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

مهندسی پلیمر (کد ۱۲۵۵) ـ شناور

مدتزمان پاسخگویی: ۲۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۲۰ سؤال

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالها

تا شماره	از شماره	تعداد سؤال	مواد امتحانی	رديف	
۲۵	1	70	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)		
40	79	۲٠	شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون	۲.	
9.	49	10	مدلسازی سیستمهای پلیمری	٣	
۸۵	91	74	تكنولوژی پلیمر (مهندسیهای الاستومر، پلاستیک و کامپوزیت)	۴	
1-0	18	۲٠	شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها	۵	
18-	1.9	۲۵	پدیدههای انتقال (مکانیک سیالات، رئولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم)	۶	
150	171	10	ایزار دقیق و کنترل فرایندهای پلیمری		
19.	149	10	مهندسي واكنشهاي شيميايي		
140	191	14	فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیاء	٩	
19+	149	۱۵	مواد رنگزای آلی	1.	
77.	191	r-	شیمی و تکنولوژی پوششهای سطح (شیمی فیزیک پوشش سطح، چاپ و بستهبندی، رزینهای پوشش سطح، خوردگی و پوششهای محافظ، مبانی پوششهای آلی)	11	

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

یق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخافین برابر مقررات رفتار می شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسانبودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخنامهام را تأیید مینمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

4) galvanized

PART A: Vocabulary

<u>Directions</u>: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

I have to say, I'm not particularly in my own understanding of the true 1nature of fear, even though I make my living drawing horror manga. 1) mutual 2) confident 3) possible 4) available 2-We must stop seeing nuclear as a dangerous problem and instead recognize it as a safe byproduct of carbon-free power. 1) missile 2) arsenal 3) conflict 4) waste My father has always been with his money. I didn't have to pay for college 3or even for the confused year I spent at Princeton taking graduate courses in sociology. 1) generous 2) associated 3) content 4) confronted Even though a cease-fire, in place since Friday, has brought temporary 4from the bombardment, the threat the strikes will return leaves people displaced yet again. 1) relief 4) resolution 2) suspense 3) rupture What you'll hear, often, is that you should your dream; follow your 5passion; quit your job and live the life you want. 1) undermine 2) partake 3) pursue 4) jeopardize Nationwide, poor children and adolescents are participating far less in sports and fitness 6activities than their more peers. 1) astute 2) otiose 3) impecunious 7-It is said that "the El" did not meet the historic criteria for being registered, as it the view from the street of other historic buildings and because the structure

PART B: Cloze Test

1) gentrified

generally downgraded the quality of life in the city.

2) revamped

<u>Directions</u>: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

3) impeded

The first step in the process of becoming an Olympic sport is(8) a sport from the International Olympic Committee (IOC). The IOC requires that the activity have administration by an international nongovernmental organization that oversees at least one

sport.(9), it then moves to International Sports Federation (IF) status. At that point, the international organization administering the sport must enforce the World Anti-Doping Code, including conducting effective out-of-competition tests on the sport's competitors while maintaining rules(10) forth by the Olympic Charter.

- 8- 1) to be a recognition as
 - 3) recognizing of
- 9- 1) For a sport be recognized
 - 3) A sport be recognized
- 10- 1) set
- 2) sets

- 2) recognition as
- 4) recognizing
- 2) Once a sport is recognized
- 4) A recognized sports
- 3) that set
- 4) which to be set

PART C: Reading Comprehension

<u>Directions</u>: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Around 1940, partly inspired by World War II, a more systematic search for new synthetic polymer materials as a replacement for scarce natural materials led to the development of nylon and polyethylene. This was followed by the development of synthetic rubbers and synthetic fibers. In the same period, Denbigh was one of the first to introduce chemical reaction engineering concepts into polymer science by considering polymerization reactions at both the chemical and at the process levels. Processes were classified as homocontinuous and heterocontinuous, depending on the mixing level. This pioneering approach also acted as a catalyst for the further development of polymer reaction engineering (PRE).

The development of catalysts based on transition metals by Ziegler and Natta allowed the development of stereospecific propylene polymerization processes and ethylene polymerization in the 1950s. The major problem in process development has been to deal with the heat of polymerization, an issue that was solved, for example, by using an inert solvent as a heat sink or by flashing of monomer followed by condensation outside the reactor. In the same period, polycarbonate and (somewhat later) poly(propylene oxide) (PPO) were developed. The main characteristic of the polymers developed so far was that they could be produced in extremely large quantities.

- 12- The underlined word "they" in paragraph 2 refers to
 - 1) polymers 2) processes 3) catalysts 4) quantities
- 13- According to paragraph 1, which of the following shows the correct chronological order of events?
 - 1) Development of synthetic rubbers, development of PRE, development of polyethylene
 - 2) Development of synthetic fibers, development of nylon, development of PRE
 - 3) World War II, development of synthetic fibers, development of nylon
 - 4) World War II, development of polyethylene, development of PRE

- 14- All of the following words are mentioned in the passage EXCEPT
 - 1) homocontinuous 2) polystyrene 3) solvent 4) reactor
- 15- According to the passage, which of the following statements is true?
 - 1) In mid-20th century polymers could be produced in bulk.
 - 2) Catalysts based on transition metals were developed by Denbigh.
 - 3) The problem of heating in the process development remains unsolved to this day.
 - Chemical reaction engineering concepts were introduced into polymer science before World War II.

PASSAGE 2:

Plastic is a word that originally meant "pliable and easily shaped." It only recently became a name for a category of materials called polymers. The word polymer means "of many parts," and polymers are made of long chains of molecules. Polymers abound in nature. Cellulose, the material that makes up the cell walls of plants, is a very common natural polymer.

Over the last century and a half, humans have learned how to make synthetic polymers, sometimes using natural substances like cellulose, but more often using the plentiful carbon atoms provided by petroleum and other fossil fuels. Synthetic polymers are made up of long chains of atoms, arranged in repeating units, often much longer than those found in nature. It is the length of these chains and the patterns in which they are arrayed that make polymers strong, lightweight, and flexible. In other words, it's what makes them so plastic. These properties make synthetic polymers exceptionally useful, and since we learned how to create and manipulate them, polymers have become an essential part of our lives.

The first synthetic polymer was invented in 1869 by John Wesley Hyatt, who was inspired by a New York firm's offer of \$10,000 for anyone who could provide a substitute for ivory. The growing popularity of billiards had put a strain on the supply of natural ivory obtained through the slaughter of wild elephants. By treating cellulose derived from cotton fiber with camphor, Hyatt discovered a plastic that could be crafted into a variety of shapes and made to imitate natural substances like tortoise shell, horn, linen, and ivory.

- 17- According to paragraph 2, which of the following is NOT true about polymers?
 - 1) Synthetic polymers have many applications.
 - 2) They can be produced using natural materials.
 - Natural polymers have long chains of atoms, arranged in repeating units, often by far longer than synthetic ones.
 - 4) The length of chains of atoms in polymers and their patterns determine their strength.
- 18- What does paragraph 3 mainly discuss?
 - 1) The influence of monetary incentive on encouraging innovation
 - 2) An account of how synthetic polymer was first produced
 - 3) Several materials that came to replace synthetic polymers
 - 4) The early applications of synthetic polymers in sports

19- According to the passage, which of the following best shows the writer's attitude to the invention of synthetic polymers?

1) Indifference

- 2) Disapproval
- 3) Ambivalence
- 4) Approval
- 20- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?

 I. In which plant was cellulose first discovered?

II. Are the literal meanings of plastic and polymer the same?

III. When did billiards emerge as a sport?

1) Only II

2) Only III

3) I and II

4) I and III

PASSAGE 3:

Nano- and microstructures are essential for the growth of well-established technologies such as microelectronics, but also for the development of emerging new ones in the fields of biology, nanotechnology, and information and communication technology. [1] Since the early 1970s, the production of microelectronic silicon chips has been a driving force of paramount importance for the development of micro-patterning techniques. Traditionally, this field has focused on optical lithography in which a polymer film is structured using light. The patterned polymer is then used to implement and integrate the functional components of the microchip in the silicon wafer.

The semiconductor industry focuses on reducing the feature size of transistors and on reaching higher integration densities for faster computation, higher performance, and cheaper production. Besides microelectronics, miniaturization and high-throughput production of complex structures are also required for electro-optical and electronic devices, nano- and micro-electromechanical systems (MEMS), denser memories, and biosensors or biological arrays. New patterning techniques and materials need to be explored in order to sustain the historical trend in size reduction in the semiconductor industry and in order to make real advances. For this, polymers are an extremely attractive platform due to their ease of processing and their tailorability, which allows fine-tuning of the properties for each application. [2]

As an example, the possibility of patterning polymers with special functionalities such as electrical, (semi-)conductivity, electroluminescence, piezoelectric, and/or dielectric properties is important for the development of plastic electronics. [3] Well-defined structured polymer surfaces also find their application in optical and electro-optical devices. For instance, special reflectors, made of a polymer film with a well-designed relief structure and coated with a thin-film metallic mirror, redistribute incoming light in a very controlled way and are widely used in reflective and transflective liquid crystal displays. [4]

21- Which of the following techniques is used in paragraph 1?

1) Comparison

2) Appeal to authority

3) Statistics

- 4) Exemplification
- 22- According to paragraph 2, what is a great advantage of polymers?

1) The fact that they pose no threat to people

- 2) The adjustment of properties for specific applications
- 3) The fact that they are the most flexible material discovered
- 4) The availability in the natural environment all over the world
- 23- What happens to light when it hits the special reflectors mentioned in paragraph 3?
 - 1) It is turned into electrical power and stored for use.
 - 2) It is absorbed maximally and reflected minimally.
 - 3) It is distributed again in a highly precise manner.
 - 4) It is reflected in a haphazardly and diffused way.

۱) براکسیدها در حضور عامل اکسنده

۳) پراسترها در حضور عامل اکسنده


24-In which position marked by [1], [2], [3] or [4], can the following sentence best be inserted in the passage? Periodic relief structures are also widely employed in transmissive gratings to control light in transmission or reflection. 1) [4] 2) [3] 3) [2] 4) [1] 25-Which of the following best describes the writer's overall tone in the passage? 2) Objective 3) Passionate 4) Skeptical 1) Ironic شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون: ۲۶ به ترتیب، پلی کربنات ها از کدام خانواده بوده و از کدام واکنش به دست می آیند؟ ۱) یلی آمیدها _ دی آمینهای آروماتیک با فسژن ۲) یلی استرها _ دی هیدروکسی های آروماتیک با فسژن ۳) پلی استرها _ دی آمینهای آروماتیک با تیونیل کلراید ۴) یلی آمیدها _ دی هیدروکسی های آروماتیک با تیونیل کلراید ٣٧- كدام مورد، درخصوص يلي استالها درست است؟ ۱) از واکنش آلدهید با دی آمین به دست می آیند و واکنش، محصول جانبی ندارد. ۲) از واکنش آلدهید با دی اُل بهدست می آیند و واکنش، محصول جانبی ندارد. ٣) از واكنش ألدهيد با دي أمين بهدست مي آيند و محصول جانبي واكنش، أب است. ۴) از واكنش آلدهيد با دي أل بهدست مي آيند و محصول جانبي واكنش، آب است. ۲۸ - در محاسبات سینتیکی پلیمریزاسیون تراکمی، تابعیت ثابت سرعت واکنش دی اسید با دی آل چگونه است؟ ۱) با افزایش طول زنجیر، کاهشی درنظر گرفته میشود. ۲) با افزایش طول زنجیر، افزایشی درنظر گرفته میشود. ۴) هیچگونه ارتباطی با طول زنجیر ندارد. ٣) مستقل از طول زنجير درنظر گرفته مي شود. ۲۹ کدام مورد، درخصوص پلیمریزاسیون مرحلهای پلیاسترها با کاتالیزور خارجی درست است؟ ۱) یک اسید مانند اسید سولفوریک _ افزایش وزن مولکولی با زمان رابطه خطی دارد. ۲) یک باز مانند هیدروکسید پتاسیم _ افزایش وزن مولکولی با زمان رابطه خطی دارد. ٣) يک اسيد مانند اسيد سولفوريک _ افزايش توان دوم وزن مولکولي با زمان رابطه خطي دارد. ۴) یک باز مانند هیدروکسید پتاسیم ـ افزایش توان دوم وزن مولکولی با زمان رابطه خطی دارد. ۳۰ چگونه امکان کنترل بیشتری برای کنترل وزن مولکولی در روش پلیمریزاسیون مرحلهای وجود دارد؟ ۲) با کنترل استوکیومتری و زمان ۱) با کنترل زمان و دما ۴) با کنترل استوکیومتری و استفاده از مونومر تکعاملی ٣) با كنترل دما و استفاده از مونومر تكعاملي ٣١- كدام دو عامل نقش اساسي در ايجاد امكان پليمريزاسيون آنيوني و كاتيوني يک مونومر دارند؟ ۱) ایجاد رزونانس در حالت فعال ـ حجم گروههای متصل به پیوند دوگانه ۲) نقش القایی گروههای متصل به پیوند دوگانه ـ ایجاد رزونانس در حالت فعال ٣) حجم گروههای متصل به پیوند دوگانه _ پایداری کامل آنیون و یا کاتیون حاصله ۴) پایداری کامل آنیون و یا کاتیون حاصله ـ نقش القایی گروههای متصل به پیوند دوگانه ۳۲- کدام گروه جزو روش شروع اکسایش ـ کاهشی (Redox) است؟

۲) هیدرویراکسیدها در حضور عامل کاهنده

۴) الكلها در حضور عوامل كاهنده

٣٣ - درخصوص شروع پليمريزاسيون كاتيوني با روش اسيد لوئيس، كدام مورد درست است؟

- ۱) یک پروتون دهنده یا کاتیون دهنده به عنوان شروع کننده و اسید لوئیس به عنوان کمک شروع کننده استفاده می شود.
- ۲) پروتون دهنده یا کاتیون دهنده بهعنوان کمک شروع کننده و اسید لوئیس بهعنوان شروع کننده استفاده می شود.
 - ۳) پروتون دهنده یا کاتیون دهنده همان اسید لوئیس است و شروع کننده واکنش می باشد.
 - ۴) اسید لوئیس به تنهایی، به عنوان شروع کننده استفاده می شود.
- ۳۴ با توجه به نمودار تغییر وزن مولکولی پلیمری با درصد تبدیل زیر، این پلیمر به چه روش تهیه شده است و کـدام مورد درست است؟



۱) به روش زنده تهیه شده و با گذر زمان، تعداد زنجیر در محیط واکنش ثابت است. م

۲) به روش رادیکالی تهیه شده و با گذر زمان، تعداد زنجیر در محیط واکنش ثابت است.

۳) به روش زنده تهیه شده و با گذر زمان، تعداد زنجیر در محیط واکنش افزایش می یابد.

۴) به روش رادیکالی تهیه شده و با گذر زمان، تعداد زنجیر در محیط واکنش افزایش می یابد.

۳۵ کدام روش، برای تهیه پلی استایرن با ساختار سربه سر پیشنهاد می شود؟

۱) استفاده از روش پلیمریزاسیون کئوردیناسیونی استایرن در حلال غیرقطبی

۲) استفاده از روش پلیمریزاسیون رادیکالی زنده استایرن در حلال قطبی

۳) هیدروژنه کردن ۱ و ۴_ پلی-۲ و ۳_ دی فنیل بوتادیان

۴) هیدروژنه کردن ۱ و ۴ پلی-۱ و ۳ بوتادیان

۳۶ در پلیمریزاسیون یک دیاسید با یک دی آمین در شرایط استوکیومتری و در حضور ۵/۵ درصد مولی کاتالیزور اسیدی در مدتزمان °۳۰ دقیقه، درجه پلیمریزاسیون به میزان ۴۰ تغییر میکند. با درنظرگرفتن ثابت سرعت واکنش ۲ ° / ۵ لیتر بر مول دقیقه، غلظت اولیه مونومر چند مولار بوده است؟

10 (F Yo (F Yo (T Fo ()

۳۷ - در یک واکنش پلیمریزاسیون زنجیرهای رادیکالی، سرعت و ثابت سرعت واکنش های انتشار و اختتام یکسان هستند، غلظت $\begin{bmatrix} \mathbf{M}^* \end{bmatrix}$ در هر لحظه، برابر کدام یک از عوامل زیر است؟

[I] (* [P] (* [M] (* [S] (*)

۳۸− در یک پلیمریزاسیون مرحلهای در حالت استوکیومتری، از مونومرهای چهارعاملی استفاده شده و واکنش تا تبدیل ۵۰٪ پیشرفت کرده است. شاخص پراکندگی این پلیمر، کدام است؟

1/1 (4 1/2 (7 1/27 (7 1/24 (1

 $\beta = 10^{-0}$ توزیع سامانهای پلیمری، از تابع توزیع شولتز _ زیم پیروی میکند. طبق محاسبات اولیه، میزان پارامتر -09 بهدست آمده است. اگر برخلاف توابع شولتز _ فلوری، واکنشهای اختتام از نوع ترکیب باشند، متوسط وزنی درجه پلیمریزاسیون کدام مقدار خواهد بود؟

 $\Delta \times 10^{\Delta}$ (F $7 \times 10^{\Delta}$ (T $1 \times 10^{\Delta}$ (1)

۴۰ در طول یک پلیمریزاسیون رادیکالی که واکنش با مقادیر زیر درحال انجام است، با تغییر دما، واکنشهای اختتام
 از تسهیم نامتناسب به سمت واکنشهای اختتام به روش ترکیب تغییر پیدا میکنند.

$$k_p = 1 \circ \circ \circ \frac{\text{mol}}{\text{lit.sec}}, [M] = 1 \circ \frac{\text{mol}}{\text{lit}}, f = 1$$

$$k_d = 1 \circ \frac{\text{mol}}{\text{lit. sec}}, k_t = 1 \circ \circ \circ \frac{\text{mol}}{\text{lit. sec}}, [I] = 7 \frac{\text{mol}}{\text{lit}}$$

دراین حالت، مقادیر طول زنجیره سینتیکی و متوسط عددی درجه پلیمریزاسیون به تر تیب کدام است؟

۴۱ کدام تابع زیر، برای پلیمریزاسیونهای مرحلهای و رادیکالی با تسهیم نامتناسب کاربرد دارد؟

۴۲ درحالت استوکیومتری از واکنشگرهای دوعاملی جهت تهیه پلی آمید خطی، به ترتیب، وزن مولکولی، شاخص
 پراکندگی و تعداد گروههای عاملی انتهای زنجیری با گذر زمان، چگونه تغییر می کنند؟

۴۳- کوپلیمریزاسیون دو مونومر با نسبتهای فعالیت برابر با ۴۲/∘ و ۴۷/∘ با درنظرگرفتن وجود آزوتـروپ منجـر بـه تهیه کدام گونه کوپلیمری و چه عددی از F1 در نقطه آزوتروپ میشود؟

۴۴ کدام یک از موارد زیر، بر بازده شروع کننده تأثیر منفی می گذارند؟

در تشکیل کوپلیمرها اگر نسبت فعالیت مونومرها به شکل $r_1 = r_7 = 0$ و $r_1 = r_7 = 0$ باشد به ترتیب چه نوع -4۵ کوپلیمرهایی تولید می شود ?

مدلسازی سیستمهای پلیمری:

۴۶ در فرمول بندی یک راکتور غیرایزوترمال (غیرهم دما) آمیخته که در آن، یک واکنش درجه nام منفرد انجام
 می گیرد، برای آنکه درجه آزادی معادلات به دست آمده صفر باشد، چند معادله و حاصل از چه موازنه هایی باید
 نوشته شود؟

$$(A \xrightarrow{k} (A \xrightarrow{k})$$

۱) درجه آزادی هرگز صفر نخواهد شد.

۲) دو معادله حاصل از موازنه ماده و انرژی

۳) یک معادله حاصل از موازنه ماده واکنش دهنده

۴) دو معادله حاصل از موازنه ماده برای واکنش دهنده و محصولات

۴۸ در حل عددی دستگاه معادلات جبری زیر، کدام مورد برای فرمول برگشتی روش تکرار ژاکوبی است؟

۴۹ ماتریس ژاکوبین دستگاه معادلات دیفرانسیل زیر، کدام مورد است؟

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = v - \circ_{/} v \Delta A + \circ_{/} \Delta A B \\ \frac{dB}{dt} = v - \circ_{/} v B + \circ_{/} \Delta A \sqrt{B} \end{cases}$$

$$A = 1, \quad B = \circ \quad \text{(a)} \quad t = \circ$$

$$\begin{bmatrix} - \circ_{/} v \Delta + \circ_{/} \Delta B & \circ / \Delta \sqrt{B} \\ \circ_{/} \Delta A & - \circ_{/} v + \circ_{/} v \Delta \frac{A}{\sqrt{B}} \end{bmatrix} \text{(f)} \quad \begin{bmatrix} - \circ_{/} v \Delta + \circ_{/} \Delta B & \circ \\ \circ & - \circ_{/} v + \circ_{/} v \Delta \frac{A}{\sqrt{B}} \end{bmatrix} \text{(f)}$$

$$\begin{bmatrix} \circ_{/} v \Delta - \circ_{/} \Delta B & - \circ_{/} \Delta \sqrt{A} \\ - \circ_{/} \Delta A & \circ_{/} v - \circ_{/} v \Delta \frac{A}{\sqrt{B}} \end{bmatrix} \text{(f)} \quad \begin{bmatrix} - \circ_{/} v \Delta + \circ_{/} \Delta B & \circ / \Delta A \\ \circ / \Delta \sqrt{B} & - \circ_{/} v + \circ_{/} v \Delta \frac{A}{\sqrt{B}} \end{bmatrix} \text{(f)}$$

۵۰ در حل عددی معادله دیفرانسیل زیر، کدام مورد فرمول برگشتی روش اولر ضمنی (Implicit Euler) را می دهد؟

$$\frac{d\mathbf{x}}{d\mathbf{t}} = \circ / \Delta (1 - \mathbf{x}) (1 - \sqrt{\mathbf{x}})$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \circ / \Delta \Delta t (1 - \mathbf{x}_m) (1 - \sqrt{\mathbf{x}_m})$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \circ / \Delta \Delta t (1 - \mathbf{x}_{m+1}) (1 - \sqrt{\mathbf{x}_m})$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \circ / \Delta \Delta t (1 - \mathbf{x}_{m+1}) (1 - \sqrt{\mathbf{x}_{m-1}})$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \circ / \Delta \Delta t (1 - \mathbf{x}_{m+1}) (1 - \sqrt{\mathbf{x}_{m-1}})$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \circ / \Delta \Delta t (1 - \mathbf{x}_{m+1}) (1 - \sqrt{\mathbf{x}_{m+1}})$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \circ / \Delta \Delta t (1 - \mathbf{x}_{m+1}) (1 - \sqrt{\mathbf{x}_{m+1}})$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \circ / \Delta \Delta t (1 - \mathbf{x}_{m+1}) (1 - \sqrt{\mathbf{x}_{m+1}})$$

$$\begin{split} -D\frac{d^{\gamma}C}{dz^{\gamma}} + q\frac{dC}{dz} + kC^{\gamma} &= \circ \\ C &= C_{i} \quad \text{(a)} \quad z = \circ, \quad C = C_{f} \quad \text{(a)} \quad z = L \\ -\left(\frac{D}{\Delta z^{\gamma}} + \frac{q}{\gamma \Delta z}\right)C_{i+1} + \frac{\gamma D}{\Delta z^{\gamma}}C_{i} + \left(-\frac{D}{\Delta z^{\gamma}} + \frac{q}{\gamma \Delta z}\right)C_{i-1} + kC_{i}^{\gamma} = \circ \text{ (1)} \\ \left(-\frac{D}{\Delta z^{\gamma}} + \frac{q}{\gamma \Delta z}\right)C_{i+1} + \frac{\gamma D}{\gamma \Delta z^{\gamma}}C_{i} - \left(\frac{D}{\gamma \Delta z^{\gamma}} + \frac{q}{\gamma \Delta z}\right)C_{i-1} + kC_{i}^{\gamma} = \circ \text{ (2)} \end{split}$$


$$\left(\begin{array}{ccc}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^{\tau} & \tau \Delta z
\end{array}\right) & \left(\begin{array}{c}
\Delta z^$$

یک مذاب پلیمری با ویسکوزیته η و دانسیته ρ بین دو صفحه بزرگ با فاصله 1 به صورت پایــدار تحــت گرادیــان فشاری جریان دارد. اگر در یک لحظه، گرادیان فشار حذف شود، توزیع سرعت ناپایدار کدام مورد است $v=\eta/
ho$)

$$v_{x}(y,t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \sin\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (1 + 1)^{\tau} \pi^{\tau} vt$$

$$v_{x}(y,t) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \sin\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L}\right) \pi y \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(\frac{\tau n + 1}{\tau L^{\tau}}\right) v \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}}\right) v \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) \cdot \cos\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) v \ (\tau v_{x}(y,t)) = \sum_{n=0}^{\infty} C_{n} \exp\left(-\frac{(\tau n + 1)^{\tau} \pi^{\tau}}{\tau L^{\tau}} vt\right) v \ (\tau v_{x}(y,t)) v \ (\tau v_{$$

۵۳- یک محلول پلیمری با رفتار نیوتونی روی یک سطح شیبدار به سمت پایین حرکت میکند. معادله حاکمـه توزیـع سرعت، کدام مورد است؟



$$\frac{d^{7}v_{x}}{dy^{7}} + \frac{\rho g}{\mu}\sin\theta = 0 \text{ (1)}$$

$$\frac{d^{7}v_{x}}{dy^{7}} - \frac{\rho g}{\mu}\sin\theta = 0 \text{ (2)}$$

$$\frac{d^{7}v_{x}}{dy^{7}} + \frac{\rho g}{\mu}\cos\theta = 0 \text{ (2)}$$

$$\frac{d^{7}v_{x}}{dy^{7}} + \frac{\rho g}{\mu}\cos\theta = 0 \text{ (2)}$$

$$\frac{d^{7}v_{x}}{dy^{7}} - \frac{\rho g}{\mu}\cos\theta = 0 \text{ (3)}$$

۵۴ کدام مورد، تغییر متغیر مناسب برای حل معادله دیفرانسیل جزئی زیر است؟

$$\begin{split} &\frac{\partial^{T}T}{\partial z^{T}} + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\bigg(r\frac{\partial T}{\partial r}\bigg) + \frac{\dot{q}}{k} = \circ \\ &\frac{\partial T}{\partial r}\bigg|_{r=o} = \circ, \quad T\bigg|_{r=R} = T_{s}, \quad T\bigg|_{z=o} = \circ, \quad T\bigg|_{z=L} = \circ \end{split}$$

$$T(r,z) = u(z) + v(r,z) \text{ (1)}$$

$$T(r,z) = \frac{\dot{q}}{l_s} + v(r,z) \text{ (4)}$$

$$T(r,z) = T_s + v(r,z) \text{ (7)}$$

دارت است از: $r(a) = \int_{a}^{\infty} t^{a-1}e^{-t}dt$ و $\Gamma(a) = \sqrt{\pi}$ است، کدام مورد، $\Gamma(a) = \int_{a}^{\infty} \Gamma(a) = \int_{a}^{\infty} \Gamma(a) = \int_{a}^{\infty} \Gamma(a) e^{-t}dt$ را ارائه می کند؟

$$\sqrt{\pi} (r)$$

$$\frac{r}{\sqrt{\pi}} (r)$$

$$-r\sqrt{\pi} (r)$$

$$\frac{-r}{\sqrt{\pi}} (r)$$

معیار تشخیص سختی یک دستگاه معادلات دیفرانسـیل (Stiffness ratio)، کـدام مـورد اسـت؟ (λ_i ، مقـدار مشخصه است.)

$$\frac{\max\left|\lambda_{i}\right|}{\min\left|\lambda_{i}\right|} \ (\Upsilon \qquad \qquad \frac{\max\left(\lambda_{i}\right)}{\min\left(\lambda_{i}\right)} \ (\Upsilon \qquad \qquad \frac{\max\left(\operatorname{Re}(\lambda_{i})\right)}{\min\left(\operatorname{Re}(\lambda_{i})\right)} \ (\Upsilon \qquad \qquad \frac{\max\left|\operatorname{Re}(\lambda_{i})\right|}{\min\left|\operatorname{Re}(\lambda_{i})\right|} \ (\Upsilon \qquad \qquad \frac{\min\left|\operatorname{Re}(\lambda_{i})\right|}{\min\left|\operatorname{Re}(\lambda_{i})\right|} \ (\Upsilon \qquad \qquad \frac{\operatorname{Re}(\lambda_{i})}{\min\left|\operatorname{Re}(\lambda_{i})\right|} \ (\Upsilon \qquad \qquad \frac{\operatorname{Re}(\lambda_{i})}{\min\left|\operatorname{Re$$

۵۷- معادلات حاکمه کدام پدیده، از نوع مسائل مقدار مرزی (boundary value problem) نیست؟

۱) توزیع سرعت در دای لولهای در روکش دهی کابل

۲) توزیع دما در قالبگیری تزریقی تهیه کالای پلاستیکی

۳) تغییرات غلظت لاستیک پختنشده در تهیه لوله لاستیکی در اتوکلاو

۴) تغییرات غلظت مونومر در تهیه پلیمر PVC در یک راکتور ناپیوسته تعلیقی (سوسپانسیونی)

۵۸ در حل معادلات دیفرانسیل از نوع مقدار اولیه با روشهای چندگامی، کدام مورد درست است؟

۱) در چند گام اول، باید از روشهای یک گامی و پس از تولید دادههای کافی، از روش چندگامی استفاده کرد.

۲) همواره جوابهای پایدارتر و یکنواخت تری از روشهای یک گامی میدهند.

۳) برای معادلات سخت (stiff)، همواره به سمت جواب همگرا است.

۴) فقط بهصورت صريح (explicit) قابل اجرا است.

۵۹ خطای محلی در روش رانگ ـ کاتای سوم از درجه چند اندازه گام است؟

$$O(\Delta t^{*})$$
 (7 $O(\Delta t^{\Delta})$ (1 $O(\Delta t^{\Delta})$ (7 $O(\Delta t^{T})$ (7

۶۰ برای بهدست آوردن ریشههای موهومی یک چندجملهای، کدام روش بهتر است؟

تكنولوژي پليمر (مهندسيهاي الاستومر، پلاستيك و كامپوزيت):

۶۱ – کدامیک از دو الاستومر داده شده زیر، فاقد سازگاری ولکانشی در یک سامانه شبکهای کننده گوگردی هستند؟

۱) استایرن ـ بوتادی ان رابر و اتیلن ـ پروپیلن دی ان مونومر (۱۲٪ دی ان)

۲) استایرن ـ بوتادی ان رابر و آکریلونیتویل بوتادی ان رابر

۳) استایرن ـ بوتادی ان رابر و سیس ـ ۱، ۴ ـ پلی ایزوپرن

۴) سیس-۱، ۴ پلی ایزوپرن و پلی ایزوبوتیلن ایزوپرن

-۶۲ یک نمونه لاستیکی ولکانیزه شده به ابعاد $^{\circ}$ ۲× $^{\circ}$ ۲× $^{\circ}$ 1 سانتی متر و در دمای ۲۳ درجه سانتی گراد، تحت تنش کششی $\frac{\mathrm{dyn}}{\mathrm{cm}^{\mathrm{T}}}$ قرار گرفته است، به طوری که طول آن به $^{\circ}$ 0 سانتی متر افزایش می یابد. چنانچه رفتار این نمونه تحت کشش ایده آل فرض شود، غلظت زنجیره های فعال در شبکه نمونه مورد نظر، چند مول بر مترمکعب است؟ $(\mathrm{K} = 1/70 \times 10^{-77} \, \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}}, \, 1\, \mathrm{N} = 10^{\mathrm{O}} \, \mathrm{dyn})$

(λ ضریب افزایش طول، K ثابت بولتزمان، N تعداد زنجیرههای فعال در شبکه κ تنش کششی λ

$$\sigma = NKT(\lambda - \frac{1}{\lambda^{\tau}})$$

98- با توجه به جدول به کاررفته در آمیزه سازی، درصورت ایجاد چگالی اتصالات عرضی شیمیایی برابر در طی فرایند ولکانش در نمونه ها، نمودارهای آزمون تنش کرنش چرخه ای برای آمیزه های «الف» و «ب» به ترتیب کدام مورد هستند؟ (مقادیر جدول برحسب phr هستند.)

y .	m /	
	3//	
0	///	
(2)		//
	T(3)	111
		<u></u>

گوگرد	شتابدهنده	استئاریک اسید	اکسید روی	SBR لاستيک	آميزه
0/4	*		۵	100	الق
۲/۵	1/1	*	۵	100	پ

1) 7 e 1

T 9 T (F


۹۴ در کسر حجمی برابر از دوده های تقویتی با شیمی سطح یکسان ولی هندسه های متفاوت (۱) و (۲)، کدام نوع دوده
 مرحله خیس شوندگی با شدت بالاتری را تجربه می کند؟ به چه دلایلی؟

۱) نوع ۲ ـ سطح ويژه بيشتر و ساختار بالاتر


۲) نوع ۲ ـ اندازه کوچکتر و ساختار پایینتر

٣) نوع ١ _ سطح ويژه بالاتر و ساختار بالاتر

۴) نوع ۱ _ اندازه بزرگ تر و ساختار بالاتر




-80 با توجه به نمودار توان دستگاه برحسب زمان بهدست آمده از مرحله اختلاط آمیزه لاستیکی در بنبوری، اگر در زمانهای 80 ، 80 و 80 ثانیه از آمیزه درحالِ اختلاط، نمونه تهیه و در شرایط برابر چگالی اتصالات عرضی ولکانش شوند، ترتیب شدت پدیده پین (Payne Effect) ($\Delta G'$) در نمونهها چگونه خواهد بود؟




$$\Delta G'_{1\circ\circ S} > \Delta G'_{7\circ S} > \Delta G'_{9\circ S}$$
 (Y

$$\Delta G'_{ros} > \Delta G'_{ros} > \Delta G'_{ros}$$
 (7

$$\Delta G'_{Y \circ S} > \Delta G'_{Y \circ S} > \Delta G'_{Y \circ S}$$
 (4



و در (L) در دمای ثابت و در (A) و نیروی کششی (B) برحسب تغییرات طول (B) در دمای ثابت و در کرنشهای خیلی کوچک طبق دیدگاه ترمودینامیک کلاسیک برای مدلسازی کشسانی یک قطعه لاستیکی



۱۴۰° C یک آمیزه لاستیکی تهیهشده از کائوچوی NBR در دمای ۱۴۰° C ولکانیزه شده و زمان رسیدن به مدول $T_f = T$ یک آمیزه لاستیکی ۴۰۰٪ (۲/۷MPa)، ۹ دقیقه اندازه گیری شده است. با درنظر گرفتن ضریب انتقال حرارتی $T_f = T$ ، اگر دمای ولکانیزاسیون به $T_f = T$ افزایش داده شود، زمان معادل برای رسیدن به مدول فوق، به چند دقیقه کاهش می یابد؟

۶۸ در فرایند تزریق الاستومرها با افزایش فشار تزریق، زمان قالبگیری چه تغییری میکند؟

- ۱) کاهش می ابد.
- ۲) افزایش مییابد،
- ۳) تغییر نمی کند.
- ۴) بسته به ویسکوزیته مذاب، ممکن است کاهش یا افزایش یابد.

۶۹ - شرط لازم برای آن که در یک قالب ۱۰ حفرهای با حفرههای یکسان، تمامی حفرههای باهم پر شوند، چیست؟

۱) دبی در تمامی نقاط یکسان باشد.

۲) حفرهها حجم یکسانی داشته باشند.

٣) مسير يكساني از لحاظ فاصله بين خروجي دستگاه تزريق و ورودي هر حفره باشد.

۴) افت فشار بین خروجی دستگاه تزریق تا ورودی تمامی حفره ها، یکسان باشد.

۷۰ کدام مورد، درخصوص جریان نشتی (Leakage Flow) در اکسترودر تک پیچه درست است؟

۱) یا زمان، در اکستروژن ترکیبات پلیمری با سایش بالا، افزایش می یابد.

۲) جریان مطلوب برای اکستروژن پلیمرهای با سایش بالاست.

۳) مانند جریان کششی (drag flow)، یک جریان روبه جلو است.

۴) در هر اکسترودری ثابت است و ربطی به کارکرد طولانی مدت اکسترودر ندارد.

۷۱- اتلاف انرژی در اثر وجود ویسکوزیته (Shear viscose heating) در ارتباط با یک اکسترودر تک پیچ، متناسب با
 کدام موارد است؟

۱) عمق کانال و توان دوم دور مارپیچ

۲) توان دوم دور و قطر مارپیچ و عکس عمق کانال

۳) توان اول دور و قطر مارپیچ و عکس عمق کانال

۴) توان دوم دور مارپیچ و توان سوم قطر مارپیچ و عکس توان دوم عمق کانال

VY- ویسلکوزیته کششلی (Elongational Viscosity)کندامیک از پلیمرهای HDPE , PS و HDPE رفتنار Strain hardening شدیدتری نشان می دهند؟

۲) HDPE به دلیل زنجیر خطی

۱) LDPE به دلیل داشتن شاخههای بلند

۴) هر سه پليمر

۳) PS به دلیل ساختار حلقوی موجود

۳ درنظر بگیرید.)

۷۳ یک اکسترودر تکپیچه همراه با یک دای لوله، برای تولید لوله پلیاتیلن مورد استفاده قرار گرفته است.
 درصورتی که ضریب ثابت دای (k) دو برابر شود، در شرایط فرایندی یکسان، دبی چه تغییری خواهد کرد؟

$$Q_{r} = \frac{Q_{1}}{r} (r)$$

$$Q_{r} = rQ_{1} (r)$$

$$\frac{Q_1}{r} < Q_r < Q_1 \ (r)$$

$$Q_1 < Q_r < rQ_1 \ (r)$$

۷۴ یک دای با سطح مقطع دایرهای، برای تولید میله (Rod) از پلیاتیلن استفاده میشود. شیعاع و طول دای، به ترتیب، $\mathbf{R} = \circ_{/} \Delta$ میباشد. طبق مدل رئولوژیکی توانی (Power law) و با فرض $\mathbf{n} = \circ_{/} \Delta$ نسبت شدت برش روی

دیواره دای $\mathbf{r}=\mathbf{R}$ و در موقعیت $\mathbf{r}=\mathbf{R}$ ، چقدر است؟

$$\frac{1}{F} (F) \qquad \qquad \frac{1}{F} (T) \qquad \qquad F (1)$$


 $- ext{V} = - ext{V}$ یک قالب دیسک به شکل تک حفرهای به ضخامت $ext{T}$ میلیمتر و قطر $ext{T} = - ext{V} = - ext{V}$ میلیمتر توسط یک دستگاه تزریق با دبی $ext{Cm}^{ ext{T}} = - ext{Cm}^{ ext{T}}$ دبی $ext{T} = - ext{Cm} = - ext{Cm}$ از طریق یک ورودی مرکزی با سطح مقطع دایرهای و به قطر $ext{T} = - ext{Cm}$ میلیمتر پر می شود. مذاب پلیمبر و ایاورلا با $ext{T} = - ext{Cm}$ و $ext{Cm} = - ext{Cm}$ و امعادل $ext{Cm}$ و امعادل $ext{Cm}$ و امعادل $ext{Cm}$ و امعادل $ext{Cm}$


	کی پیشر (که شدار) کا ستور	,
-49	در یک قطعه تولیدشده به روش قالبگیری تزریقی، رابطه تنشهای پسماند با پارامترهای	ایندی و موادی
	چگونه است؟	
	۱) نسبت مستقیم با توان دوم ضریب انبساط حرارتی و توان اول مدول	
	۲) نسبت مستقیم با ضریب انبساط حرارتی، مدول، تفاوت دمای نهایی قطعه و دمای بلورینگی	
	۳) نسبت عکس با ضریب انبساط حرارتی و مدول و نسبت مستقیم با تفاوت دمای نهایی قطعه و دمای	رینگی
	۴٪ نيت ي كي با تفاوت دولي نوار قطوه و دولي باورزگي و نيت و تق برا فريد از اوا حرارة	Jeva.


- ٧٧ در خصوص دانسیته اتصالات عرضی ماتریسها از نوع رزین اپوکسی بعد از پخت، کدام مورد درست است؟
 - ۱) مستقل از تعداد و فاصله گروههای اپوکسی در رزین اولیه (پیشپلیمر یا B-stage) است.
 - ۲) به تعداد گروههای اپوکسی در رزین اولیه (پیش پلیمر یا B-stage) وابسته و از فاصله گروهها مستقل است.
 - ۳) هر قدر فاصله گروههای ایوکسی در رزین اولیه (پیشیلیمر یاB-stage) بیشتر باشد، افزایش می یابد.
 - ۴) هر قدر تعداد گروههای اپوکسی در رزین اولیه (پیش پلیمر یاB-stage) بیشتر باشد، افزایش می یابد.
- ۷۸ برای اینکه بتوان یک قطعه کامپوزیتی را به روش پالتروژن تولید کرد، این قطعه باید کدام یک از شرایط زیر را داشته باشد?
 ۱) سطح مقطع ثابتی در راستای طولی داشته باشد.
 ۲) با رزین پلیاستر پخت حرارتی تولید شود.
 - ٣) كسر حجمي الياف بالايي داشته باشد. ۴) توخالي نباشد.
- ۷۹ یک قطعه کامپوزیتی با الیاف تکجهته، مدولی در جهت الیاف برابر ۴۳/۶ GPa دارد. اگر این قطعه، با یک رزین
 اپوکسی با مدول GPa و الیاف شیشه با مدول GPa تولید شده باشد، میزان الیاف شیشه آن، برابر با کدام
 مورد است؟
 - ۱) ۴۰ درصد حجمی ۴۰ (۲
 - ۳) ۴۰ درصد وزنی ۴۰ درصد وزنی
 - ۸۰ چرا در ساخت کامپوزیت لیفی، از الیاف با قطر بسیار کم استفاده میشود؟
 - ۱) زیرا مدول و چگالی آنها افزایش می یابد.
 - ۲) زیرا انعطاف پذیری آنها افزایش و در نتیجه، حمل ونقل آنها آسان تر است.
 - ٣) زيرا صافي سطح آنها افزايش و در نتيجه، استحكام و مدول آنها افزايش مييابد.
 - ۴) زیرا میزان عیوب محتمل آنها کاهش و در نتیجه، استحکام آنها افزایش می یابد.
 - <unidirectional) کدام مورد، درخصوص استحکام کششی عرضی کامپوزیتهای تکجهته (unidirectional) درست است؟
 - ۱) بهمراتب بیشتر از استحکام کششی رزین است.
 - ۲) دو برابر استحکام رزین استفادهشده در ساخت آنها است.
 - ۳) کمتر از استحکام کششی رزین استفادهشده در ساخت آنها است.
 - ۴) مستقل از استحکام رزین استفاده شده در ساخت آنها است.
- ۸۲ یک کامپوزیت تکجهته (UD) شیشه/پلیاستر با ۶۰٪ حجمی الیاف شیشه ساخته شده است. اگر مدول برشی رزین برابر های ۱/۶ GPa برابر GPa باشد، مدول برشی کامپوزیت برابر چند گیگاپاسکال است؟
 - 7/Y (T 11/5 (F
- ۸۳ در یک کامپوزیت حاوی الیاف کوتاه، قطر الیاف ۵ mm ۵ میان مقاومت شکست الیاف ۱۰ GPa، تنش برشی میان الیاف و زمینه ۲۰ GPa است. طول بحرانی الیاف، چند میلیمتر است؟
 - 17/0 (7
 - °/\$ (F


الياف شيشه با چگالی ۲/۵ توليد				-14
		موردنیاز، برابر کدام مورد است		
	۲) ۳۷٪ حجمی		۱) ۵۰٪ حجمی	
	۴) ۳۷٪ ورنی		۳) ۵۰٪ وزنی	
ر می گیرد، کدام موارد درست هستند؟	کشی در جهت محور الیاف قرا ر	ويتشده با الياف بلند كه تحت بار؟	درخصوص كامپوزيتهاي تق	-10
	كرنش الياف است.	قطه شکست، بسیار بیشتر از ^۳	الف ـ كرنش ماتريس تا ن	
	توزیع میشود.	مپوزیت، بین الیاف و ماتریس	ب ــ تنش واردشده به کا	
	ردشده به الياف است.	تریس، بسیار بیشتر از تنش وا	ج ـ تنش واردشده به ما	
	لکست، با هم برابر است.	ماتریس و کامپوزیت تا نقطه ش	د _مقادير كرنش الياف،	
۴) «ج» و «د»	۳) «ب» و «د»	۲) «الف» و «ب»	۱) «الف» و «د»	
		فیزیکی و مکانیکی پلیمرها:	فيزيك پليمرها و خواص	شیمی
	زنجیر، درست است؟	ریب سختی یا نسبت مشخصه	کدام مورد درخصوص ض	- 49
		ى افزايش مييابد.	۱) با افزایش وزن مولکولم	
		یا مساوی واحد است.	۲) همواره عددی بزرگ تر	
		ای تحلیل زنجیر وابسته نیست		
طه مستقيم دارد.		های زنجیر در حالت آزادانه متص		
۰٬۳۳۳ است. ضریب سختی				-44
			زنجیرهای این پلیمر چه	
1 (4	7 (4	۵ (۲		
$(R_{ m g})$ شعاع ژیراسیون زنجیرهـا	ایش یافت. در این صورت،			- ۸ ۸
اهند کرد؟	به تر تیب، چگونه تغییر خو	ی زنجیرها (C^*) در محلول،	و غلظت آستانه همپوشان	
		۲) کاهش ـ کاهش		
، کردن پلیمر، میزان تــورم آن در				-49
		احیه دو فازی چگونه تغییر خو		
افزایش می یابد.	۲) ابتدا کاهش و سپس		۱) ابتدا افزایش و سپس	
	۴) بهطور پیوسته کاهش		۳) بهطور پیوسته افزایش	
سر حجمی یکی از اجزاء است.)				-9.
	$<\circ$, $\Delta G_{mix}<\circ$ (7		$\Delta G_{mix} < \circ \langle \rangle$	
$(\partial^{r} \Delta G_{\mathrm{mix}} / \partial \phi^{r})$	$>$ \circ $_{9}$ $\Delta G_{mix} < \circ$ (4	$(\partial^{r} \Delta G_{\mathrm{mix}} / \partial \phi^{r})$	$0 < 0$ $\Delta G_{mix} < 0$ (*	
است. $\frac{dL}{g}$ است.	۰ Mv = ۴۵، در حــلال تت	ه در وزن مولکولی همه همه	ويسكوزيته ذاتى پليمرى	-91
		مر، در وزن مولکولی <u>g</u> مر، در وزن مولکولی mol		
g	w /w	mol	A.V. //	
1 (1	٣ (٣	4 (1	۵,۲ (۱	

-9۲ کدام نمودار، تغییرات معیار ساختار داخلی (زبری) گویچه (δ) با دما (در بازه دمایی بیشینه تبلـور Tc، تـا نقطـه ذوب Tm) را به درستی نشان می دهد؟









۹۳ - نحوه تغییر حجم مخصوص یک پلیمر برحسب دما در دو ناحیه انتقال شیشهای و ذوب، چگونه است؟

- ۱) در انتقال شیشهای، ناپیوستگی و در ذوب، افزایش شیب با افزایش دما دیده میشود.
- ۲) در انتقال شیشهای، افزایش شیب اما در ذوب، ناپیوستگی با افزایش دما دیده می شود.
 - ۳) در انتقال شیشهای و دوب، افزایش شیب با افزایش دما دیده می شود.
 - ۴) در انتقال شیشهای و ذوب، ناپیوستگی با افزایش دما دیده میشود..


۹۴- میزان نزول دمای ذوب پلیمر به تر تیب با افزایش غلظت ناخالصی و افزایش مشخصه برهمکنش پلیمـر/ ناخالصـی، چگونه تغییر میکند؟


٩٥ - با كشش چندين برابري قطعهاي لاستيكي با قابليت بلورينگي، وارون دماي ذوب بلورهاي آن، چه تغييري را تجربه ميكند؟ ۲) تغییر نمی کند.

١) كاهش و متعاقباً افزايش مي يابد.

۹۶ مکل زیر، تغییر رفتار تنش کرنش برای یک پلیمر گرمانرم در حالت کشش از (الف) تا (هـ) را نشان می دهد. این

تغییر رفتار به دلیل کدام رخداد در آزمون است؟





461C مهندسی پلیمر (کد ۱۲۵۵) ـ شناور صفحه ۱۸ 97- مقایسه دمای انتقال شیشهای (T_g) دو پلیمر پلیمتیال اکریلات (PMA) با فرمول (CH₇ - CH + و CH + CH) و COOCH* پلی آکریلیک اسید (PAA) با فرمول (CH₇ - CH) در کدام مورد درست بیان شده است؟ $T_{gPMA} < T_{gPAA}$ () $T_{oPAA} < T_{oPMA}$ (Y ۴) با این اطلاعات نمی توان اظهار نظر کرد $T_{gPAA} \simeq T_{gPMA}$ (* $(\epsilon = K\delta^{\beta}t^n)$ هورد درخصوص معادله ناتینگ درست است -۹۸ ۱) رفتار خطی گرانروی کشسانی را پوشش میدهد. ۲) درصورت n = 1، به یک معادله خطی تبدیل می شود. ۳) درصورت $\beta = 1$ ، به یک معادله خطی تبدیل می شود. هود. n = 1 و n = 3، به یک معادله خطی تبدیل می شود. 99- كدام مورد درخصوص عامل انتقال (a_T = shift factor)، درست نيست؟ ۱) می تواند نسبتی از زمان آسایش در دمای موردنظر به زمان آسایش در دمای مرجع باشد. ۲) محاسبه آن برای پلیمرهای بیشکل (آمورف) و بلورین متفاوت نیست. ۳) می تواند نسبتی از گرانروی در دمای موردنظر به دمای مطلوب باشد. ۴) می تواند تابعی از دما باشد. ۱۰۰ در یک آزمون دینامیکی ـ حرارتی (DMTA)، افزودن نرم کننده موجب کدام مورد می شود؟ ٢) مدول ناحيه مسطح لاستيكي افزايش مي يابد. ا) پیک اتلاف باریک تر می شود. ۴) شیب ناحیه انتقال (T_{ρ}) کاهش می یابد. ۳) پیک اتلاف به دماهای بالاتر منتقل میشود. ۱۰۱ - کدام روش آزمایشگاهی زیر، برای اندازه گیری مقدار بلورینگی در یک پلیمر استفاده نمی شود؟ X-Ray (* DSC (T DMTA () ۴) اندازه گیری چگالی ۱۰۲- یک میله پلیمری به طول ۱/۵ m و سطح مقطع ۵۰×۱۰۰mm تحت بار ۸۰ KN قرار می گیرد. اگر مدول الاستیسیته این پلیمر GPa و نسبت پواسون برابر v = 0.70 باشد، کدام مورد بیانگر تغییرات ابعادی میله برحسب میلی متر است؟ (جهت کشش را Z درنظر بگیرید.) $\Delta z = 0$, oit, $\Delta x = -0$, oootas, $\Delta y = -0$, ooolth () $\Delta z = 0$, one, $\Delta x = -0$, one of $\Delta y = -0$, one $\Delta z = 0$, or, $\Delta x = -0$, on order, $\Delta y = -0$, on odth (f ۱۰۳ - اگر مدول برشی (G) پلیمری برابر $\frac{\mathrm{dyn}}{\mathrm{cm}^{\, Y}}$ باشد، مدولهای کششی (E) و توده (K) این پلیمر، کدام است (E) $K = r/1 \times 10^4$ g $E = r/r \times 10^4$ (1) $K = f/\lambda \times 10^9$, $E = f/\Delta \times 10^9$ (7 $K = r_{/} VV \times 10^{9}$, $E = r_{/} f \times 10^{9}$ (f $K = r_{/} f \times 10^{9}$ $E = r_{/} VV \times 10^{9}$ (Y ۱۰۴- در مقایسه دو دمای خمش حرارتی (HDT) و دمای نرم شدن ویکت (Vicat Softening Point)، کدام مورد

درست است؟

۱) این دو دما تقریباً برابر هستند.

۲) دمای HDT، کوچکتر از دمای ویکت است.

۳) دمای ویکت، کوچکتر از دمای HDT است.

۴) این دو دما در دو حوزه مختلف هستند و قابل مقایسه نیستند.

۱۰۵- انجام عملیات حرارتی (Annealing) روی یک پلیمر نیمهبلوری، موجب کدام مورد می شود؟

۲) افزایش سرعت خزش

۱) کاهش مدول پلیمر

پلیمر ($T_{
m g}$) کاهش دمای انتقال شیشهای ($T_{
m g}$) پلیمر

٣) كاهش سرعت خزش

پدیده های انتقال (مکانیک سیالات، رئولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم):

۱۰۶- در یک شبکه آبرسانی، از یک پمپ سانتریفیوژ استفاده شده است. با ۲ برابر شدن دبی موردنیاز، توان پمپ موردنیاز چند برابر میشود؟

$$\frac{1}{r}$$
 (1)


۱۰۷ - یک بلوک سیمانی به وزن W روی سطح شیبداری که با افق زاویه θ میسازد، به پایین میلغزد. بین بلوک سیمانی و صفحه، لایهای از روغن به ضخامت h و با لزجت μ قرار دارد. سطح تماس بلوک با روغین h است، سرعت حد لغزش بلوک کدام است؟

$$\frac{\mu A \sin \theta}{hW}$$
 (7
$$\frac{hW \sin \theta}{\mu A}$$
 (1)

$$\frac{hW}{\mu A \sin \theta}$$
 (* $\frac{WA \sin \theta}{\mu h}$ (*

۱۰۸ لزجت نمونهای از یک رنگ در جریان پویسله درون لولهای به قطر ۲ سانتیمتر و طول ۱۰ سانتیمتر اندازه گرفته شده است. دبی جریان ۱۰ لیتر بر ثانیه و افت فشار ۱۰۰ پاسکال گزارش شده است. لزجت رنگ برحسب پاسکال ثانیه کدام است؟

۱۰۹ در شکل زیر، دو لوله موازی ۱ و ۲ جریان را از نقطه A به B میبرند. کدام مورد درست است؟



- ۱) دبی در مسیر ۱، با مسیر ۲ برابر است.
- ۲) دبی و افت انرژی، مستقل از مسیر هستند.
- ۳) افت انرژی در مسیر ۱ و ۲، مساوی هستند.
- ۴) افت انرژی در مسیر ۱، بیشتر از مسیر ۲ است.

۱۱۱ با افزایش دما در تابستان در یک واحد صنعتی، احتمال کاویتاسیون برای پمپ سانتریفیوژ مورداستفاده در انتقال
 یک سیال نفتی بهوجود آمده است. چه پیشنهادی برای رفع این مشکل دارید؟


۱) پمپ را باید در فاصله نزدیک تری نسبت به مخزن انتهای خط نصب کرد.

۲) پمپ سانتریفیوژ را باید در ارتفاع پایین تری نصب کرد.

۳) پمپ را باید در ارتفاع بالاتری نصب کرد.

۴) دور یمپ را باید افزایش داد.

۱۱۲- یک مخزن نگهداری سیال، به شکل زیر طراحی شده است. آیا در این حالت، دریچه A باز خواهد شد؟ چه نیرویی



 $(g = 1 \circ \frac{m}{s^{\gamma}})$ به دریچه وارد می شود؟

۱) بلی _ ۴۰ م ۸ kN (۱

۲) خير _ ۱۰۰√۵ kN خير (۲

۳) بلی _ N م√۵ kN سام ۱۰۰۰

۱۱۳- در یک فرایند مذاب برای یک سیال پلیمری تنسور گرادیان سرعت در ناحیه خارج از دای در مختصات کارتزین بـه-صورت زیر است. سرعت کشش کدام است؟

$$\nabla \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -\mathbf{r} & \circ & \circ \\ \circ & -\mathbf{r} & \circ \\ \circ & \circ & \mathbf{r} \end{bmatrix}$$

۱۱۴- یک نوار پلیمری به طول ۴cm تحت جریان کششی با سرعت کشش غ قرار می گیرد. چنانچه ازدیاد طول نوار بعد از ۵ ثانیه برابر ۶٬۸۴cm باشد، سرعت کشش چقدر است؟

Pa.sec است؟

$$T/\Delta \times 10^{-\Delta}$$
 (Y

 $\theta_c = \pi/\pi^\circ$ اطلاعات زیر، برای یک مذاب پلیمری LDPE با استفاده از یک رئومتر دینامیکی با زاویـه $\theta_c = \pi/\pi^\circ$ داده شـده است. $N_1 = 7 \pi^\circ$ و $\Omega = 0/11 \frac{{\rm rad}}{{\rm sec}}$ و $R = 7 \circ {\rm mm}$ چنانچه $R = 7 \circ {\rm mm}$ و نیروی محوری به تر تیب کدام است؟

۱۱۷- یک مذاب پلیمری با رفتار پاورلا در یک لوله استوانهای حرکت مینماید. تحت شرایط غیرهمدما با کاهش n پاورلا، اختلاف دمای مرکز و دیواره در هنگام خروج سیال چگونه است؟

در یک نمونه تعلیقی (سوسپانسیونی)، با افرایش نسبت قطر به طول ذره، ضریب انیشتن K_E و حداکثر جرزه (ϕ_m) Packing


۱۱۹ - آب گرم از روی صفحهٔ صاف افقی، به صورت آرام جریان دارد. ضخامت لایه مرزی حرارتی δ_t و ضخامت لایه مرزی هیدرودینامیکی δ_t است. محدوده مقدار $a=rac{\delta_t}{\delta}$ برای این سامانه چقدر است δ

$$-\infty < a < +\infty$$
 (7 $\circ \leq a < 17$ (1

۱۲۰− روی سطح سردی، سیال داغی جریان دارد و عدد پرانتل سیال ۵۰ و است. با شرایط مذکور، کدام مورد درخصوص سیال صادق است؟

- ۱) ضخامت لایههای مرزی گرما و سرعت، یکسان است.
- ۲) گرما آهسته تر منتشر می شود و ضخامت لایه مرزی سرعت، بیشتر از لایه مرزی گرما رشد می کند.
- ۳) مومنتوم سریعتر از گرما منتشر می شود و ضخامت لایه مرزی گرما، بیشتر از لایه مرزی سرعت رشد می کند.
- ۴) گرما سریعتر از مومنتوم منتشر میشود و ضخامت لایه مرزی گرما، بیشتر از لایه مرزی سرعت رشد میکند.

عبوری از فصل مشترک دیواره ۱ و ۲ چقدر است؟ (ضریب انتقال حرارت جابهجایی،
$$rac{W}{m^{\Upsilon}.^{\circ}C}$$
 است.)



- 10001
- 100 (1
 - 10 (4
- ۴) صفر

۱۳۲ ضخامت دیواره کورهای ۱۰ سانتیمتر و دمای سطح خارجی کوره $^{\circ}$ C است. توزیع دمای دیواره کوره در حالت پایا T = 7 (۱۰۰ – x^{τ}) به صورت T = 7 است که T، برحسب درجه سلسیوس و T، برحسب سانتیمتر است. گرادیان دما در سطح خارجی کوره چقدر است؟

۱۲۳ - اگر در فصل مشترک یک دیواره مرکب A و B (از دو جنس مختلف)، در شرایط پایا داشته باشیم:

بست؟ درست است؟
$$\mathbf{k_A} \frac{dT}{dx} \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{L}} = \mathbf{k_B} \frac{dT}{dx} \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{L}}$$

- $k_A = k_B (1)$
- ۲) دمای فصل مشترک ثابت میماند.
- ۳) حداقل یکی از دیوارهها عایق است.
- ۴) گرادیان دما در دو جسم جامد A و B، یکسان است.

۱۲۴- از روی صفحه صافی با دمای ۴°°C سیال نیوتنی با دمای محیط، بهصورت آرام جریان دارد. شار حـرارت تبـادلی بین صفحه و سیال، در کجا بیشترین است؟

۱۲۵ - در یک مخلوط دوجزئی هممول، وزن مولکولی جزء A سه برابر جزء B است. در این سامانه نفوذ دوتایی، سرعت متوسط مولی و سرعت متوسط جرمی کداماند؟

$$v = v_A + v_B$$
; $v^* = v_A + v_B$ ()

$$v = v_A + rv_B$$
; $v^* = v_A + v_B$ (7

$$v = \frac{1}{r} v_A + \frac{1}{r} v_B$$
; $v^* = \frac{1}{r} v_A + \frac{1}{r} v_B$ (*

$$v = \frac{r}{\epsilon} v_A + \frac{1}{\epsilon} v_B$$
; $v^* = \frac{1}{\epsilon} v_A + \frac{1}{\epsilon} v_B$ (4)

از سطح استوانهای به شعاع ${f R}$ و طول ${f L}$ کدام است ${f R}$ معادله نفوذ شعاعی ماده ${f A}$ از سطح استوانهای به شعاع

$$N_{Ar} = \frac{-CD_{AB}}{1 - x_A} \cdot \frac{dx_A}{dr} \quad (\Upsilon$$

$$\frac{dx_A}{dr} = CD_{AB}N_{Ar} \quad (\Upsilon$$

$$N_{Ar} = CD_{AB}(1 - x_A) \cdot \frac{dx_A}{dr} \quad (\Upsilon$$

$$N_{Ar} = \frac{-1}{1 - x_A} \cdot \frac{dx_A}{dr} \quad (\Upsilon$$

۱۲۷- گاز A در میان یک لوله شیشهای جریان دارد. این گاز طی یک واکنش درجه یک داخل لوله تجزیه میشود.

 $A \rightarrow B + C$

$$R_A = -kC_A$$

معادله ديفرانسيل بيان كنندة اين پديده انتقال، كدام است؟

$$D_{Am} \frac{d^{\gamma} C_{A}}{dz^{\gamma}} - V_{z} \frac{dC_{A}}{dz} - kC_{A} = 0$$
 (1)

$$D_{Am} \frac{d^{r}C_{A}}{dz^{r}} = kC_{A} (r)$$

$$V_z \frac{dC_A}{dz} = D_{Am} \frac{d^r C_A}{dz^r}$$
 (*

$$\nabla^{\mathsf{r}} \, \mathbf{C}_{\mathsf{A}} = \circ \, \langle \mathsf{r} \,$$

۱۲۸- تراوایی برای بخار آب چگونه تعریف میشود؟


۱) شار حجمی بخار آب عبوری از واحد سطح فیلمی به ضخامت یک سانتیمتر که در اختلاف فشار جزئی یک اتمسفر قرار دارد.

۲) شار جرمی بخار آب عبوری از فیلمی به ضخامت یک سانتیمتر که در اختلاف فشار جزئی یک اتمسفر قرار دارد.

۳) شار حجمی بخار آب عبوری از سطحی به ضخامت یک سانتیمتر که در اختلاف رطوبت نسبی ۱٪ قرار دارد.

۴) شار جرمی بخار آب عبوری از واحد سطح فیلمی به ضخامت یک سانتیمتر که در اختلاف رطوبت نسبی ۱٪ قرار دارد.

۱۲۹− روی سطح شیشهای، با لایه نازکی از ژل مخصوص پوشیده شده است. ماده موجود در استوانه، از ضخامت شیشه نفوذ کرده و در فصل مشترک شیشه و ژل واکنش رخ میدهد. شرایط مرزی این سامانه کدام است؟



at
$$z = 0$$
 $C_A = C_A$
at $z = \delta$ $C_A = 0$

at
$$z = 0$$
 $C_A = C_{A^{-}}$
at $z = \delta$ $\frac{dC_A}{dz} = 0$

at
$$z = 0$$
 $C_A = C_{A^{(n)}}$
at $z = \delta$ $-D_A \frac{dC_A}{dz} = R_A$

at
$$z = 0$$

$$\frac{dC_A}{dz} = 0$$
at $z = 0$
$$C_A = 0$$

۱۳۰ - اگر بر روی سیالی که روی یک صفحه در حال انحلال جریان دارد، تئوری فیلمی اعمال شود، نتیجه آن چه خواهد بود؟

$$Sh_L = \frac{1}{r} Re_L^{\sigma/V\Delta} S_C^{\sigma/rr}$$
 (7

$$Sh_L = \frac{1}{r} f Re_L S_C^{\circ/rr}$$
 (1

$$\mathrm{Sh_L} = \mathrm{e_/} \circ \mathrm{ff} \; \mathrm{Re_L}^{\mathrm{e_/V\Delta}} \, \mathrm{S_C}$$
 (f

$$Sh_L = \frac{1}{r} f Re_L^{\sigma/V\Delta} S_C^{\sigma/rr}$$
 (r

ابزار دقیق و کنترل فرایندهای پلیمری:

۱۳۱ - برای آنکه یک راکتور همزن دار پیوسته (CSTR) دارای عکسالعمل سریع تری باشد، کدام مورد راه بهتری است؟

- ۱) کاهش حجم مخلوط واکنشدهنده و دبی حجمی ورودی
- ۲) افزایش حجم مخلوط واکنشدهنده و دبی حجمی ورودی
- ۳) کاهش حجم مخلوط واکنش دهنده و افزایش دبی حجمی ورودی
- ۴) افزایش حجم مخلوط واکنش دهنده و کاهش دبی حجمی ورودی

۱۳۲ تابع تبدیل یک حسگر فشار از نوع مانومتر، بهصورت $\frac{\Lambda}{\mathsf{fs}^\mathsf{T} + \mathsf{fs} + \mathsf{f}}$ بهدست آمده است. کدام مورد

درخصوص رفتار در مقابل ورودی پله واحد درست است؟

- ۱) رفتار تحتمیرا با مقدار مائدگار دو و ثابت زمائی یک
- ۲) رفتار فوق میرا با مقدار ماندگار یک و ثابت زمانی یک
- ۳) رفتار فوق میرا با مقدار ماندگار هشت و ثابت زمانی دو
- ۴) رفتار تحتمیرا با مقدار ماندگار هشت و ثابت زمانی دو

سامانه درجه $G(s) = \frac{9}{s^7 + rs^7 + rs^7 + rs}$ با استفاده از روش مک لورن، ساده ترین تقریب و شکل تابع تبدیل

461C

پایین تر، کدام مورد است؟

$$G(s) = \frac{re^{-rs}}{1/\Delta s + 1} \quad (r)$$

$$G(s) \simeq \frac{se^{-rs}}{1/\Delta s + 1} \quad (1)$$

$$G(s) \simeq \frac{re^{-s}}{\sigma/\Delta s^{r} + s + 1} \quad (r)$$

$$G(s) \simeq \frac{re^{-s}}{\sigma/\Delta s^{r} + s + 1} \quad (r)$$

۱۳۴- برای کاهش نوسانات غلظت در جریان ورودی یک راکتور، کدام مورد راهکار بهتری است؟

- ۱) طول لوله جریان ورودی افزایش یابد و یک تانک اختلاط در مسیر جریان ورودی قرار داده شود.
 - ۲) یک تانک اختلاط در مسیر جریان ورودی قرار داده شود.
 - ۳) دو تانک اختلاط در مسیر جریان ورودی قرار داده شود.
 - ۴) طول لوله جریان ورودی افزایش یابد.

۱۳۵ در یک سامانه درجه دوم، در ضریب میرایی ثابت، اگر ثابت زمانی افزایش یابد، زمان پریود نوسانات چگونه رفتار میکند؟

- ۱) تغییر نمی کند.
- ۲) افزایش می یابد.
 - ٣) كاهش مىيابد
- ۴) حجم مخلوط واکتشدهنده، افزایش و دبی حجمی ورودی، کاهش مییابد.

۱۳۶- دو تانک ارتفاع به صورت سری و بدون اثر متقابل بسته می شوند. در چه صورتی، رفتار این سامانه میرای بحرانی (Critically Damped)

- ۱) ثابت زمانی دو تانک مساوی باشد.
- ۲) ثابت زمانی تانک اول بزرگتر از ثابت زمانی تانک دوم باشد.
- ۳) ثابت زمانی تانک اول کوچکتر از ثابت زمانی تانک دوم باشد.
- ۴) دو تانک بدون اثر متقابل نمیتوانند رفتار میرای بحرانی داشته باشند.

۱۳۷- تبدیل لاپلاس تابع نشان دادهشده در شکل، کدام مورد است؟

$$Q_{1}f^{3}/\min$$

$$0$$

$$0$$

$$1$$

$$0$$

$$1$$

$$1$$

$$0$$

$$1$$

$$1$$

$$\frac{\circ/\Delta}{s^{r}} - \frac{e^{-rs}}{s^{r}} + \frac{\circ/\Delta e^{-rs}}{s^{r}} - \frac{e^{-\Delta s}}{s}$$
 ()

$$\frac{\circ/\Delta}{s^r} + \frac{e^{-rs}}{s^r} - \frac{\circ/\Delta e^{-rs}}{s^r} - \frac{e^{-\Delta s}}{s} (r)$$


$$\frac{\circ /\Delta}{s^{\tau}} - \frac{1}{s} + \frac{e^{-\tau s}}{s^{\tau}} + \frac{\circ /\Delta e^{-\tau s}}{s^{\tau}} - \frac{e^{-\Delta s}}{s} \ (\text{T}$$

$$\frac{\circ /\Delta}{s^7} + \frac{1}{s} - \frac{e^{-7s}}{s^7} + \frac{\circ /\Delta e^{-7s}}{s^7} - \frac{e^{-\Delta s}}{s}$$
 (4)

۱۳۸ - در سامانه کنترلی نشانداده شده در شکل، با افزایش زمان مرده، کدام مورد بیانگر تغییر خطای ماندگار (Off ـ set) در

اثر تغییر پله واحد در عملکرد تنظیمکننده (رگولاتوری) است؟

- ۱) تقریباً ۹۹ و به زمان مرده بستگی ندارد.
- ۲) تقریباً ۴۵/۰ و به زمان مرده بستگی ندارد.
 - ۳) تقریباً ۲۵/۰ و زیاد میشود.
 - ۴) تقریباً ۹۹ و کم می شود.
- ۱۳۹ در سامانه کنترلی زیر، مقدار $au_{
 m I}$ برای آن که پاسخ پله عملکرد تعقیب کننده (سروو) نوسانی باشد، کدام است؟



- ١) هفت
- ۲) پنج
- ٣) جهار
 - 5 (4
- در یک سامانه حلقهبسته کنترلی، معادله مشخصه عبارت است از: $s^T + s^T + 1 = 0$. کدام مورد، -14. کدام مورد، درخصوص این سامانه درست است؟
 - ۱) ناپایدار است و دو ریشه در صفحه سمت راست دارد. ۲) پایدار است و ریشهای در صفحه سمت راست ندارد.
 - ۳) نایایدار است و یک ریشه در صفحه سمت راست دارد. ۴) پایدار است و سه ریشه در صفحه سمت چپ دارد.
- است. بــا $G_m(s) = e^{-\tau_d s}$ و $G_v(s) = \pi/\Delta$, $G_c(s) = k_c$, $G_p(s) = \frac{r}{r_s+1}$ است. بــا افزایش زمان مرده، درخصوص پایداری این سامانه، کدام مورد درست است؟
 - ۱) فرکانس عبور کاهش و محدوده پایداری مk افزایش می یابند.
 - ۲) فرکانس عبور افزایش و محدوده پایداری ، k کاهش می یابند.
 - ۳) فرکانس عبور و محدوه پایداری kc کاهش می پابند.
 - ۴) پایداری ارتباطی با افزایش زمان مرده ندارد.
- در مکان ریشههای یک سامانه کنترلی با $\frac{k_c(1+ au_Ds)}{(s+1)(s+7)(s+7)}$ ، به ازای چه مقداری از au_D زاویه ورود -1۴۲ در مکان ریشههای یک سامانه کنترلی با

به صفر، برابر ۱۸۰ درجه است؟


۱۴۳ - کدام سامانه همواره پایدار است؟

$$\frac{1}{\tau s + 1}$$

$$\frac{e^{-1s}}{\tau s + 1}$$
 (1

$$\frac{e^{-Ts}}{(\tau_1 s + 1)(\tau_1 s + 1)} (f$$

- e-Ts (m
- ۱۴۴ پاسخ پله واحد یک سامانه حلقه باز، در شکل نشان داده شده است. کدام مورد، برای نشان دادن تابع تبدیل آن مناسب است؟




Time, min

- ۱) حاصل ضرب یک سامانه درجه اول و یک سامانه درجه دوم تحتمیرا
 - ۲) یک سامانه درجه دوم میرایی بحرانی
 - ۳) یک سامانه درجه دوم تحتمیرا
 - ۴) یک سامانه درجه اول

۱۴۵- در یک سامانه کنترل ارتفاع با شیر کنترل عمل مثبت، شیر کنترل کجا نصب شود تا سامانه دارای تابع تبدیل حلقه بسته با بهره منفی باشد؟

مهندسی واکنشهای شیمیایی:

به ترتیب \mathbf{k}_{γ} و \mathbf{k}_{γ} و اکنش با معادله سرعت $\mathbf{k}_{\gamma} = \frac{\mathbf{k}_{\gamma} \mathbf{c}_{A}}{1 + \mathbf{k}_{\gamma} \mathbf{c}_{A}}$ گزارش شده است. مقادیر \mathbf{k}_{γ} و \mathbf{k}_{γ} به ترتیب -۱۴۶



۱۴۷- کدام پارامتر، کمترین تأثیر را بر تمایز عملکرد راکتورهای PFR و CSTR دارد؟

١) ضريب انبساط يا انقباض (ε_Λ)

۳) درجه واکنش (n)

۱۴۸ مطابق تئوری برخوردی، کدام یک از روابط زیر، برای ثابت سرعت واکنش درست است؟

۱۴۹ معادله سرعت واکنش بر مبنای مدل توانی، دارای کدام ویژگی است؟

۲) تابع دمایی به غلظت وابسته است.

۱) تابع غلظتی به دما وابسته است.

۴) توابع دمایی و غلظتی، از یکدیگر مستقل هستند.

۳) توابع دمایی و غلظتی، مشابه هستند.

۱۵۰- در یک راکتور با جریان بازگشتی، میزان درصد تبدیل در ورودی به راکتور معادل $X_{A1} = 0/7$ و در خروجی از راکتور $X_{A1} = 0/7$ است. نسبت جریان بازگشتی (R) در این راکتور، چقدر است؟

$$\frac{1}{r} (r) \qquad \qquad \frac{r}{r} (r)$$

۱۵۱ معادله طراحی راکتور، برای کدامیک از زوج راکتورهای زیر، یکسان است؟

PFR_CSTR ()

CSTR_Batch (*

۱۵۲ – چنانچه ثوابت سرعت k_1 و k_1 در واکنش سری $R = \frac{k_1}{n=1} + R$ برابر باشد، رفتار غلظت R با زمان واکنش در یک راکتور ناپیوسته، چگونه است؟

۱) به صورت منحنی بوده و از یک بیشینه عبور می کند. ۲) به صورت خطی، افزایش یافته و سپس کاهش می یابد.

۳) به صورت خطی، کاهشی است. ۴

۱۵۳ – واکنش ابتدایی $A \to R + S$ در فاز مایع در یک راکتور CSTR انجام می شود. چنانچه جریان خوراک با دبی ۱۰ لیتر بر دقیقه و با غلظت ۲ مول بر لیتر وارد راکتور شود، زمان اقامت برای دستیابی به درصد تبدیل ۸۰، چقدر است؟

$$\frac{1}{7k}$$
 (7 $\frac{r}{k}$ (1

$$\frac{\epsilon}{k}$$
 (ϵ) $\frac{1}{\epsilon k}$ (ϵ)

 $V_{M\gamma}=$ ۲۰ و دو راکتور CSTR با حجمهای $V_{P\gamma}=$ و $V_{P\gamma}=$ و دو راکتور $V_{M\gamma}=$ با حجمهای $V_{M\gamma}=$ و $V_{M\gamma}=$ و دو راکتور $V_{M\gamma}=$ با حجمهای $V_{M\gamma}=$ و $V_{M\gamma}=$ در اختیار است. چنانچه بخواهیم با استفاده از چهار راکتور مذکور، به بالاترین درصد پیشرفت برای واکنش با

معادله سرعت ${
m C}_{
m A}^{\circ/6}={
m c}_{
m A}=-$ برسیم، چیدمان سامانه راکتوری کدام است؟

$$V_{P_1} \rightarrow V_{P_2} \rightarrow V_{M_1} \rightarrow V_{M_2}$$
 (7

$$V_{P\tau} \rightarrow V_{P\tau} \rightarrow V_{M\tau} \rightarrow V_{M\tau}$$
 ()

$$V_{M_1} \rightarrow V_{M_1} \rightarrow V_{P_1} \rightarrow V_{P_1}$$
 (f

$$V_{M\tau} \rightarrow V_{M\tau} \rightarrow V_{P\tau} \rightarrow V_{P\tau}$$
 (*

۱۵۵- واکنش موازی رقابتی زیر، در یک راکتور CSTR انجام میشود. چنانچه غلظت A در جریان خروجی از راکتور

abla a

0/A (T

1.14

انجام میشود. چنانچه ثابت تعادل $A \rightleftharpoons R$ در یک راکتور ناپیوسته ایزوترمال (همدما) انجام میشود. چنانچه ثابت تعادل ترمودینامیکی واکنش برابر ۱۶ باشد، حداکثر میزان پیشرفت واکنش چند درصد است (واکنش رفتوبرگشت از درجه دوم هستند.)

۱۵۷ – دادههای تجربی غلظت ـ سرعت واکنش زیر، برای واکنش R+S o R+S ارائه شده است. درجه واکنش چند است؛

۱) یک

۴) رفتار سیئتیکی پیچیده بوده و از مدل توانی پیروی نمی کند.

۱۵۸ - خوراک A با دبی ۲۰ لیتر بر دقیقه، وارد یک راکتور PFR با حجم ۱۰۰ لیتر شده و با دبی ۱۰ لیتر بر دقیقه خارج می شود. چنانچه میزان پیشرفت واکنش ۷۵ درصد باشد، میزان ضریب انقباض (۴۸) چقدر است؟

$$-\frac{7}{7}$$
 (7 $-\frac{1}{7}$ (7

$$-\frac{r}{r}$$
 (*

R میشود. چنانچه $A \xrightarrow{E_{a1}=Y^{\circ}} R \xrightarrow{E_{a7}=\Delta^{\circ}} S$ در دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد انجام میشود. چنانچه A -۱۵۹ محصول مطلوب باشد، انتخاب پذیری (Selectivity) واکنش، با کاهش دما چه تغییری می کند؟

۳) تغییری نمی کند.

۱) کاهش می بابد.

۴) دادههای مسئله برای پاسخگویی کافی نیست.

٣) افزایش می یابد.

-۱۶۰ پروفایل غلظت _ زمان، برای کدامیک از واکنشها خطی است؟

۲) درجه یک


۱) درجه صفر

۴) تمام واکنشها در غلظت کم ماده اولیه

۳) درجه دو

فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیاء:

۱۶۱ - با توجه به شکل زیر، کدام مورد درخصوص رنگ نمونهها درست است؟



- (a) قرمز (e) _ قهوهای (d) _ ثارتجی (c) _ زرد (e) _ فیروزهای (a)
 - (a) _ نارنجى (d) _ زرد (c) _ سبز (e) _ آبى (a)
 - (a) قهوهای (e) _ قرمز (d) _ زرد (c) _ ارغوانی (e) _ آبی (a)
 - (a) قهوهای (e) _ قرمز (d) _ سبز (c) _ أبی (e) _ بنفش (a)
- ۱۶۲ درصورت اعمال شفاف پوشه براق بر یک پوشش سیاه مات، در زوایای غیر آینهای، ظاهر سطح پوشش چگونه خواهد بود؟
 - ۲) سیاهتر و روشنتر

۱) سیاهتر و تیرهتر

۴) تفاوتی با قبل از اعمال شفاف پوشه ندارد.

- ٣) مانند أينه عمل مي كند.
- ۱۶۳ مقدار ضریب جذب مولار رنگزای A درصورتی که مقادیر جذب آن (در طول موج بیشینه جـذب) در غلظـتهـای مختلف به شرح جدول باشد، چقدر است؟


غلظت	0/5	1	7	٣	۵
جذب	0/04	0/0	0,7	0/1	0,9

- 0/1 (1
- 0/1 (1
- 1,1 (5
- ۴) از قانون بیر ـ لمبرت پیروی نمی کند.
- ۱۶۴− تفاوت دید در شب برای فرد دارای نقص بینایی رنگی tritanopia در مقایسه با فــرد دارای نقــص بینـــایی رنگــی deuteranopia چیست؟
 - ۱) فرد tritanopia، فقط رنگهای خاکستری را می تواند ببیند.
 - ۲) فرد deuteranopia، رنگهای فیروزهای را روشن تر میبیند.
 - ۳) فرد tritanopia، رنگهای زرد را تیرهتر میبیند.
 - ۴) تفاوتی با هم ندارند.

۱۶۵- حاصل اختلاط رنگ A با زاویه فام ۵۲ درجه و روشنایی ۶۰ با رنگ B، نمونهای خاکستری با روشنایی حــدود ۵۰ شده است. کدام مورد درخصوص رنگ B می تواند درست باشد؟

- ۱) سفید است.
- ۲) سیاه است.
- ۳) زاویه فام آن، حدود °۲۲ درجه بوده و روشنایی متوسط دارد.
- ۴) زاویه فام آن، حدود ۵۰۰ درجه بوده و روشنایی متوسط دارد.


۱۶۶- با توجه به نمودار a در شکل دادهشده، کدام مورد درخصوص نمودار b درست است؟



- مخلوط دو رنگزای نمودار a بوده و دارای فام سبز است.
- ۲) مخلوط دو رنگزای نمودار a بوده و دارای فام ارغوانی است.
- ۳) نور سبزرنگ حاصل اختلاط افزایشی دو منبع نوری دادهشده در نمودار a است.
- ۴) نور ارغوانی رنگ حاصل اختلاط افزایشی دو منبع نوری آبی و قرمز، در تمودار a است.

۱۶۷- کدام مورد درخصوص منحنیهای دادهشده در شکل زیر درست است؟

- احتمالاً جفت متامار بوده و نمونه B سبزتر و تیرهتر است.
- ۲) نمونه B همان نمونه A اما تحت منبع نوری تنگستن است.
 - ۳) نمونه B پایدار رنگی و نمونه A ناپایدار رنگی است.
 - ۴) احتمالاً جفت متامار بوده و نمونه B روشن تر است.



۱۶۸- اندازه کوچک روزنه اسیکتروفتومتر، در اندازه گیری طیف انعکاسی کدام مورد، خطا دارد؟

۱) پوششهای زبر وکامپوزیتهای دندانی

۲) پوششهای زبر و پوشرنگهای طرحدار

۳) پوششهای مات و پوشرنگهای فلورسنت

۴) پوششهای متالیک و پوشرنگهای با فام آبی

۱۶۹- به چه دلیل، نمونههای تیره (به ظاهر سیاه) اطراف مرکز در فضارنگ CIELAB با وجود اختلاف رنگ محاسباتی

کم، اختلاف رنگ بصری قابل توجهی دارند؟

۲) امکان پذیر بودن تفاوت زیاد در خلوص

۳) امکان پذیر بودن تفاوت زیاد در زاویه فام


۱) داشتن تەفامھاي سېز


۴) حساسیت بالای سیستم بینایی به نمونههای سیاه

۱۷۰- چنانچه یک فیلم شفاف با انتقال T۱ بر روی فیلم شفاف دیگری با انتقال T۲ قرار داده شده و سپس دو فـیلم بـر روی پوششی با بازتاب R قرار داده شوند، بازتاب نهایی کدام مورد خواهد بود؟


461C

۱۷۱- کدام منحنی، رابطه انعکاس و غلظت را در یک طول موج مشخص نشان میدهد؟









۱۷۲- چنانچه یک شیء شفاف کمی جذب انتخابی داشته باشد، کدام مورد درست است؟

۱۷۳ با تغییر منبع نوری از D_{VA} به D_{VA} ، کدام نمونه پایداری رنگی بیشتری خواهد داشت؟

۱۷۴− مقادیر محرکههای رنگی فسفر نورتاب تک طول موج با مقدار انرژی نسبی برابر یک در طول موج mm • ۶۰۰ کـدام مورد است؟ (مقادیر مشاهده کننده استاندارد در جدول داده شده است.)

	Foonm	۴۵onm	۵۰۰nm	۵۵°nm	900nm	۶۵۰nm	Voonm
ī	0/0	0/4	0/0	0/4	0/9	0/4	0/0
ÿ	0/0	0/1	0/4	۰,۸	0/4	0/1	0/0
ī	0/0	0/9	0/4	0/1	0,0	0/0	0,0

$$x = 0/9$$
, $y = 0/7$ (Y

$$x = 0/V\Delta$$
, $y = 0/V\Delta$ ()

$$x = 0/4, y = 0/14$$
 (4

$$x = 0/\Delta$$
, $y = 0/\Delta$ (*

۱۷۵- کدام مورد درخصوص شکل روبهرو، می تواند درست باشد؟



- ۱) بازتاب یک رنگ آبی در برابر غلظت
- ۲) انتشار نور توسط ذره در برابر اندازه ذره
- ۳) جذب نور یک رنگ سبز در برابر طول موج
- ۴) پشت پوشی یک پوشرنگ در برابر ضخامت پوشش

مواد رنگزای آلی:

۱۷۶- کدام مورد، فام ماده رنگزای زیر را نشان می دهد؟

۲) سيز

۳) زرد

۴) آبي

١٧٧- براساس واكنش كلبه _اشميت، محصول نهايي در چه اتمسفري تهيه ميشود؟

۲) گازهای بیاثر


۳) نیتروژن

۴) اکسیژن

۱۷۸ - در واکنش زیر، محصول A چیست؟

$$\begin{array}{c|c}
 & 1) COCl_2 \\
\hline
 & 2) ZnCl_2
\end{array}$$

۱۷۹- کدام مورد. درخصوص تهیه رنگدانه از ماده رنگزای زیر درست است؟



۲) اکسایش با آب اکسیژنه

٣) واكنش با آلومينيم سولفات

۴) نیترودار و آلکیلدار کردن

۱۸۰ علت پایداری نمکهای دی آزونیوم آروماتیک نسبت به آلیفاتیک چیست؟

۱) طول پیوند کوتاهتر و قدرت پیوندی بیشتر

۲) بهدلیل حضور کربوکاتیونهای نوع دوم و سوم

۳) اثر گروههای الکترون گیرنده و الکترون دهنده در این ترکیبات

۴) غيرمستقربودن الكترونهاي π و ايجاد فرمهاي هيبريد رزونانس

۱۸۱- کدام یک از ترکیبات زیر نسبت به آنتراکینون دارای بیشترین جابجایی طول موج ماکزیمم جذب است؟

$$\bigcap_{O} \bigcap_{NH_2}^{NH_2}$$

۱۸۲- محصول واکنش زیر در شرایط تراکم قلیایی چیست؟

$$H_3C$$
 CH_3
 CH_3
 CH_3

۱۸۳ - در فرایند تهیه ماده رنگزای رودامین بی، ماده واسطه A کدام ترکیب زیر است؟

۱۸۴- ویژگی بارژ مواد رنگزای کاتیونی با بار غیرمستقر چیست؟

۲) قدرت رنگی و درخشندگی زیاد

۴) قدرت رنگی و درخشندگی کم

۱) قدرت رنگی زیاد و ثبات شستشویی کم

۳) قدرت رنگی کم و ثبات نوری بالا

۱۸۵- در واکنش زیر، محصول A برابر کدام مورد است؟

$$CH_3$$
 CO_2H CO_2H

$$H_3C$$
 OH
 CH_3
 OH
 OH

۱۸۶- طبقه کاربردی ماده رنگزای زیر، کدام است؟

۱) اسیدی

۲) بازی

۳) پراکنده

۴) مستقیم

۱۸۷- کدام مورد، درخصوص محصول عمده واکنش زیر درست است؟

۱۸۸- استواستانیلید، از چه مکانی با نمک دی آزونیم جفت میشود؟

۱۸۹ - كدام مورد، درخصوص محصول عمده دوبار سولفوناسيون واكتش زير، درست است؟

$$\frac{H_2SO_4/SO_3}{H_9^{++}}? \quad \text{old} \quad$$

- ۱۹۰ نقش اوره در واکنشهای دیازوته کردن آمینهای آروماتیک و سپس جفت شدن با نفتلها چیست؟
 - ۱) تأمین کننده pH در واکنشهای دی ازوته کردن
 - ۲) کمک به انحلال نفتلها در آب در واکنشهای جفت شدن
 - ۳) افزایش تمایل به ایجاد یون نفتلات در واکنشهای جفت شدن
 - ۴) حذف کننده اسید نیترور اضافی در واکنشهای دیازوته کردن

شیمی و تکنولوژی پوششهای سطح (شیمی فیزیک پوشش سطح، چاپ و بستهبندی، رزینهای پوشش سطح، خوردگی و پوششهای محافظ، مبانی پوششهای آلی)؛

۱۹۱- اگر کشش سطحی یک مایع γ_ℓ ، انرژی سطحی یک جامد γ_s و زاویه تماس بین مایع و جامد ۹۰ درجه باشد، چه رابطهای بین γ_s و چود دارد γ_s

$$\gamma_s = \gamma_\ell$$
 (Y $\gamma_s = \frac{\gamma_\ell}{\epsilon}$ (1)

$$\gamma_{\rm S} = r \gamma_{\ell}$$
 (r

۱۹۲- اگر ساختار بلوری یک رنگدانه از نوع HCP باشد، ضریب چینش رنگدانه چند است؟

۱۹۳- اگر کشش سطحی آب و تولوئن به ترتیب ۷۲ و ۲۸ دین بر سانتیمتر و کشش بینِسطحی این دو، ۴۰ دین بر سانتیمتر باشد، ضریب پخش آب و تولوئن چند است؟

۱۹۴- اگر S سطح ویژه یک رنگدانه، p دانسیته و d قطر رنگدانه به شکل میلهای باشد، کدام رابطه درست است؟

$$S = \frac{f}{\rho d}$$
 (Y)

$$S = \frac{1}{\rho \cdot d} \quad (f)$$

$$S = \frac{f}{\rho \cdot d} \quad (f)$$

۱۹۵- ضریب شکست یک رنگدانه، ۲ و ضریب شکست هوا، ۱ است. ضریب انعکاس سطحی فرنل این رنگدانه چند است؟

۱۹۶- کدامیک از محدوده اعداد زیر می تواند HLB یک شوینده محلول در آب را نشان دهند؟

۱۹۷- کدام مورد درخصوص ترتیب گرانروی جوهر مورداستفاده در فرایندهای چاپ گراور، افست و شابلونی، درست است؟

۱۹۸- ماشین های چاپ روزنامه، توانایی چاپ کاغذ با چه ضخامت را دارند و از چه مرکبی استفاده می شود؟

199- در چاپ فلکسوگرافی، نقش صمغ چیست؟

٢) حفاظت از يليت

۱) افزایش کیفیت چاپ

۴) جلوگیری از نفوذ آب

۳) جلوگیری از نفوذ مرکب

۲۰۰- در چاپ افست، پدیده داتگین (Dot Gain) به چه علتی رخ می دهد؟


۲) فشار بیشازحد سیلندر بلانکت

۱) خاصیت جذب جوهر توسط سطح چاپشونده

۴) سرعت بیش از حد خط

٣) كشش بيش ازحد كاغذ


۲۰۱− شکل زیر، کدام فرایند چاپ را نشان می دهد و موارد ۱ تا ۴ به تر تیب کدام سیلندرها را نشان می دهند؟



۲) لیتوگرافی _ جوهر، آب، فشاری و بلنکت

۳) فلکسوگرافی ـ جوهر، آب، بلنکت و فشاری

۴) فلکسوگرافی _ جوهر، آب، فشاری و بلنکت



- ۲۰۲ کدام مورد، جزو ویژگیهای چاپ فلکسوگرافی نیست؟

۲) کیفیت چاپ بالاتر نسبت به روتوگراوور

۱) هزینه کلیشه پایین تر نسبت به روتوگراوور

۴) انعطافیذیری در تغییر طرح

۳) قابلیت چاپ بر روی سطوح ناصاف

۲۰۳ در یک مولکول از رزین آلکید، اگر تعداد گروههای کربوکسیلیک ثابت باشد، با افزایش وزن مولکولی، عدد اسیدی چه تغییری می کند؟

- ۱) کم میشود.
- ۲) زیاد می شود.
- ٣) تغيير نمي كند.
- ۴) با این اطلاعات در مورد عدد اسیدی، اظهارنظر دقیقی نمی توان کرد.

۲۰۴− در طی فرایند سنتز یک رزین پلیاستر اشباع، در کدام یک از حالات ترکیب مونومری زیر، امکان وقوع پدیده ژل شدن وجود ندارد؟



- ۱) ۲ مول گلیسرین، ۲ مول انیدرید فتالیک و ۱ مول اسید بنزوئیک
- ۲) ۳ مول گلیسرین، ۲ مول انیدرید فتالیک و ۲ مول اسید بنزوئیک
- ٣) ٢ مول گليسرين، ٣ مول انيدريد فتاليک و ١ مول اسيد بنزوئيک
- ۴) ۳ مول گلیسرین، ۳ مول انیدرید فتالیک و ۲ مول اسید بنزوئیک

- ۲۰۵ در کدام رزین زیر، فرایند پخت تنها بر پایه مکانیسم پلیمریزاسیون رشد زنجیری است؟

۲) وینیل استر

۱) یلی استر کربوکسیله

۴) يورتاني رطوبتپز

٣) فنول فرمالدئيد نوع نوولاک

۲۰۶- عوامل یخت پلی آمیدی و انیدریدی، به ترتیب، در چه شرایطی با رزین ایوکسی یخت می شوند؟

۲) دمای محیط _ کورهای

۱) کورهای _ کورهای

۴) کورهای _ دمای محیط

۳) دمای محیط ـ دمای محیط

۲۰۷- کدام رزین، به عنوان یک رزین ترموست (گرماسخت)، همواره به صورت کورهای پخت می شود؟

۲) اکریلیک

۱) اپوکسی

۴) آلکید کوتاه روغن

٣) آلكيد بلند روغن

۲۰۸ - از نظر ساختارشناسی، رزینهای پوشش سطوح جزو کدام دسته از مواد هستند؟

۲) بلور

۱) آمورف

۴) نیمهبلوری

٣) بلور مايع

۲۰۹- کدام مورد درست است؟

- ۱) هدایت الکتریکی پوششهای غنی از روی، کمتر از پوششهایی با پیگمنت غیرفلزی است.
- ۲) پوشش های غنی از روی، جهت عملکرد مناسب حفاظتی بایستی مقدار پیگمنتی کمتر از CPVC داشته باشند.
- ۳) مکانیسم حفاظتی پوششهای غنی از روی بر روی زیرایند فولادی، برمبنای عدم نفوذپذیری اکسیژن و آب استوار است.
- ۴) شبکهای شدن اپوکسی رزین با هاردنر آمینی، از طریق واکنش گروه اپوکساید رزین با هیدروژن گروه آمینی انجام می شود،

-۲۱۰ مکانیسم مقاومت یونی پوششهای حفاظتی بر روی زیرایند فلزی، بر مبنای کدام مورد زیر قرار دارد؟

- ۱) تشکیل یون هیدروکسیل ناشی از انجام واکنش کاتدی، غیرمحتمل شده و بنابراین سرعت خوردگی کاهش می یابد.
- ۲) پوشش حفاظتی به عبور کاتیونها و آنیونهای تولیدشده در فصل مشترک فلز / پوشش به خارج از پوشش و معکوس آن مقاومت نشان می دهد.
- ۳) سل الکتروشیمیایی تشکیل شده بین مناطق آندی و کاتدی از مقاومت کمتری برخوردار شده، بنابراین خوردگی با سرعت کمتری محقق می شود.
- ۴) عبور عوامل واکنش کاتدی نظیر آب و اکسیژن از داخل پوشش با اختلال همراه می شود و لذا واکنش کاتدی و به همراه
 آن، واکنش آندی کاهش و حفاظت در برابر خوردگی انجام می پذیرد.

۲۱۱ چه مفاهیمی را می توان از نمودارهای پوربه نتیجه گیری کرد؟

- ۱) این نمودارها، ترمودینامیکی هستند و خطوط موجود در آنها تعادلی است و از واکنشهای الکتروشیمیایی و شیمیایی ناشی شده است. همچنین محاسبه سرعت خوردگی از این نمودارها امکان پذیر نیست.
- ۲) این نمودارها، سینتیکی هستند و خطوط موجود در آنها تعادلی است و از واکنشهای الکتروشیمیایی و شیمیایی ناشی
 شده است. همچنین محاسبه سرعت خوردگی از این نمودارها امکان پذیر است.
- ۳) این نمودارها، ترمودینامیکی هستند و خطوط موجود در آنها تعادلی است و از واکنشهای فقط الکتروشیمیایی ناشی شده است. همچنین محاسبه سرعت خوردگی از این نمودارها امکان پذیر است.
- ۴) خطوط موجود در این نمودارها تعادلی است و میتوانند از واکنشهای الکتروشیمیایی و شیمیایی ناشی شوند.
 امکان اندازه گیری سرعت خوردگی از این نمودارها در شرایط تعادل نیز وجود دارد.
- 7۱۲ اگر واکنشهای کاتدی تولید یون هیدروکسیل و گاز هیدروژن، هر دو بر روی سازه فلزی برقرار باشند، پتانسیل خوردگی فلز نسبت به SHE در چه محدودهای قرار می گیرد؟

۲) مثبت تر از PH ۱۹۰۰ (۲

۱) مثبت تر از H ۶ ۹ ۰ / ۰ – ۱/۲۳

۴) منفی تر از PH ۶۰/۰۰

۳) منفی تر از PH ۶۰/۰-۱/۲۳

٢١٣ - اگر در پوشش حفاظت كننده سازه فلزي، از پيگمنت پسپوكننده سطح استفاده شود، كدام مورد درست است؟

- ۱) شرط لازم برای تأثیر پیگمنت پسیوکننده به جهت حفاظت بیشتر در برابر خوردگی فلز زیرایند، حلالیت کافی
 پیگمنت پسیوکننده در حلال پوشش حفاظتی است.
- ۲) لایه پسیو در فصل مشترک فلز / پوشش آلی بر روی زیرایند تشکیل می شود و این لایه مقاومت مؤثری را در برابر خوردگی برای زیرایند فراهم می نماید.
- ۳) پودرهای فلزی با پتانسیل تعادلی الکتروشیمیایی متقی تر از فلز زیرایند، می توانند در گروه پیگمنتهای پسیوکننده
 فلز زیرایند درنظر گرفته شوند.
 - ۴) حلالیت زیادتر پیگمنت پسیوکننده در آب، به مقاومت بیشتر پوشش حفاظتی در برابر خوردگی کمک مینماید.

pH = 1 فلز مس در محیط اسیدی با pH = 1 و بدون اکسیژن قرار گرفته است. کدام مفاهیم زیر درست هستند؟

- ۱) عوامل یون هیدرونیوم (محیط اسیدی) و اکسیژن در محیط آبی، دو نوع واکنش کاتدی را فراهم میآورند که لزوماً سرعتهای هر یک با دیگری برابر نیست، لیکن اثر همافزائی در جهت افزایش سرعت خوردگی را دارا هستند.
- ۲) در محیط آسیدی و مستقل از pH آن، فلز مس خورده می شود، لیکن حضور اکسیژن در محلول آسیدی مانعی در برایر خوردگی برای فلز مس محسوب می شود.
- ۳) در محیط اسیدی و مستقل از pH آن، فلز مس خورده نمی شود، لیکن اگر اکسیژن در محلول اسیدی وجود داشته باشد، خوردگی فلز انجام می شود.
 - ۴) اکسیژن میتواند خوردگی فلز مس را تشدید کند، لیکن مس در محیط اسیدی خورده میشود.

۲۱۵- تفاوت خراش و سایش، کدام است؟

- ۱) خراش، ضعف در چسبندگی و سایش ضعف در سختی است.
- ۲) سایش، فقط شیار ایجاد می شود و خراش، از جرم پوشش کاسته می شود.
- ۳) خراش، فقط شیار ایجاد می شود و سایش، از جرم پوشش کاسته می شود.
- ۴) سایش و خراش یکسان هستند و فقط در نیروی ایجادشده و عمق با هم فرق دارند.

۲۱۶− دانسیته اتصالات عرضی، به کدام یک از عوامل زیر بستگی ندارد؟

۲) تعداد گروه عاملی

۱) واکنش پذیری گروههای عاملی

۴) نوع گروه عاملي

۳) وزن مولکولی

رزین اپوکسی بر پایه بیسفنول A و رزین اپوکسی بر پایه بیسفنول A و رزین اپوکسی بر پایه بیسفنول F را به نحو درست تکمیل می کند؟

«کربن متصل و واقع در بین حلقههای آروماتیک در دو پیوند با گروههای نیز دارد.»

۲) بیسفنول F _ متیل

۱) بیسفنول A ـ متیل

۴) بیس فنول F ـ اتیل

۳) بیسفنول A ـ اتیل

۲۱۸ - زرد شدگی در پوششهای آلی بیرونی، ناشی از ضعف در کدام جزء پوشش است؟

۳) برکننده ۴) حلال

۱) پیگمنت رنگی ۲) رزین

٢١٩− كدام عامل مي تواند در افزايش چسبندگي پوشش آلي به سطح فلز فولادي مؤثر عمل كند؟

١١- عدام على مي تواند در احرا

۱) ترکیبات ارگانوسیلان

۲) نمکهای کبالت

٣) تركيبات پايه كربوكسي متيل سلولز

۴) نمکهای کلسیم

-۲۲۰ براقیت پوشش آلی، به کدام عامل بستگی ندارد؟

٢) صافي سطح

۱) نوع رزین

۴) دانسیته اتصالات عرضی

۳) جذب روغن پیگمنت و پرکننده