کد کنترل



C



آزمون ورودی دورههای کارشناسیارشد ناپیوسته ـ سال ۱۴۰۴

صبح پنجشنبه ۱۴۰۳/۱۲/۰۲

set set set set set set set set se



«علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است.» مقام معظم رهبری

جمهوری اسلامی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری سازمان سنجش آموزش کشور

مهندسی نساجی (کد ۱۲۸۳)

مدتزمان پاسخگویی: ۲۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۱۷۵ سؤال

عنوان مواد امتحاني، تعداد و شماره سؤالها

رديف	مواد امتحاتی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
1	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	74	1	70
*	ریاضیات (ریاضی عمومی (۱ و ۲)، معادلات دیفرانسیل)	10	79	۴.
4	فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح ۱، مکانیک سیالات، ترمودینامیک)	۱۵	F1	۵۵
۴	شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی)	1+	۵۶	80
۵	علوم الياف (علوم پليمر و الياف، فيزيک الياف)	1+	99	٧۵
9	فناوری (ریسندگی، بافندگی، کفپوشهای ماشینی)	70	49	1
٧	پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک)	۲۵	1-1	۱۲۵
٨	شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی)	۲۵	179	10.
٩	الياف (فرايند توليد الياف، شيمي فيزيک محلولهاي پليمري، شيمي پليمر)	70	101	۱۷۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز میباشد و با متخافین برابر مقررات رفتار می شود.

عهندسی نساجی (کد ۱۳۸۳) مهندسی نساجی (کد ۱۳۸۳) هداوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسانبودن شماره صندلی خود با اینجانب مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درجشده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخنامه ام را تأیید مینمایم.

امضا:

PART A: Vocabulary

Pirections: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

1-			highly ially good at solving p	because evolution selected roblems.
			3) passionate	
2-	Is it true that the g		, the feared heatin	g of the earth's atmosphere
		2) energy		4) warmth
3-	In most people, th kind of balance.	e charitable and	motives o	perate in some reasonable
	1) obvious	2) high	3) selfish	4) prime
4-	diplomats said the	long-term impact of re	cent events in Sierra L	intervention, West African eone would be disastrous.
5-	The last thing I w			use of ill will, deception or
	1) postpone	2) accuse	3) foster	4) divest
6-	While the movie of the three "Die Har			ript makes this the least of
	1) an auspicious	2) a stirring	3) an edifying	4) a feeble
7-	Relations between	Communist China a	nd the Soviet Union har relative restraint in th	ave unfortunately begun to eir ideological quarrel. We
			3) solemnize	4) petrify

PART B: Cloze Test

<u>Directions</u>: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Before the 1970s, the Olympic Games were officially limited to competitors with amateur status, but in the 1980s, many events(8) to professional athletes. Currently, the Games are open to all, even the top professional athletes in basketball and football. The ancient Olympic Games included several of the sports(9) of

the Summer Games program, which at times has included events in as many as 32 different sports. In 1924, the Winter Games were sanctioned for winter sports.(10) regarded as the world's foremost sports competition.

- 8- 1) to be opened
 - 3) were opened
- 9- 1) that are now part
 - 3) now are parts

- 2) that were opening
- 4) opening
- 2) which now being part
- 4) had now been parts
- 10- 1) The Olympic Games came to have been
 - 2) The Olympic Games have come to be
 - 3) The fact is the Olympic Games to be
 - 4) That the Olympic Games have been

PART C: Reading Comprehension

<u>Directions</u>: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Shape memory materials (SMMs) are smart materials that can remember and recover substantial programmed deformation upon activation and exposure to an external stimulus such as temperature, magnetic field, electric field, pH value, and UV light. They can be used comfortably with human skin because of their low weight and softness. The application of both alloys and polymers of SMMs in textile has gained momentum to shape memory smart textiles and they have been used in many areas of textiles. The shape memory polymers have a wider application in textile applications and polymers are more advantageous than alloys in terms of their ease of use, aesthetics, and price.

Commercialized shape memory products have been based mainly on metallic shape memory alloys (SMAs), taking advantage of the shape change due to either shape memory effect or the super-elasticity of the material, the two main phenomena of SMAs. Shape memory polymers (SMPs) offer a number of potential technical advantages that surpass other SMMs such as shape memory metallic alloys and shape memory ceramics. The advantages include high recoverable strain (up to 400%), low density, ease of processing and the ability to <u>tailor</u> the recovery temperature, programmable and controllable recovery behavior, and low cost.

11-	The underlined w	ord "They" in paragr	aph 1 refers to	*****
	1) SMMs		2) stimulus	
	3) pH and UV		4) activation ar	nd exposure
12-	The underlined w	ord "tailor" in paragr	aph 2 is closest in m	eaning to
	1) encourage	2) satisfy	3) adjust	4) omit
13-	All of the following	g words are mentione	d in the passage EX	CEPT
	1) skin	2) chemicals	3) ease	4) ceramics

- - 1) have no reaction to electric field, pH value, and UV light
 - 2) deform much more after exposure to external stimulus
 - 3) are more resistant to temperature and magnetic field
 - 4) are more economical and user-friendly and look better
- 15- According to the passage, which of the following statements is true?
 - 1) The two main phenomena of SMAs are SMPs and shape memory ceramics.
 - 2) Shape memory ceramics of SMMs are far more widely applied in textile than their alloys.
 - 3) Metallic shape memory alloys are the basis for all shape memory products.
 - 4) The strain recovery of SMPs can be three times higher than other SMMs.

PASSAGE 2:

Scouring is a process for removing natural and acquired impurities from fabrics to make them more absorbent and suitable for <u>subsequent</u> processes such as bleaching, dyeing, printing or finishing. Natural cotton contains very small amounts of oils, fats and waxes, in addition to acquiring dirt or dust, etc. during transportation and storage, which make it dirty and less absorbent. Cotton fabrics are usually scoured by using liquors containing strong alkali such as caustic soda and detergents at boiling temperature. Impurities such as calcium or magnesium may also be present not only in the cotton fiber but also in the process water. Sequestering agents may also be used during scouring to counter the negative effect of calcium and magnesium on scouring. Bioscouring is an alternative method to conventional scouring with caustic soda and detergents, in which enzymes such as pectinases are used for cotton scouring.

Fabrics made from wool are also subjected to scouring. However, since wool is sensitive to alkalis, milder scouring conditions are used for wool. Since fabrics made from regenerated and synthetic fibers do not contain any natural impurities but only small amounts of processing lubricants and dirt, their souring also requires milder conditions as compared to those required for cotton fabrics. Since scouring is a process for removing natural and acquired impurities from fabrics, the severity of the scouring treatment depends upon the nature and amount of the impurities present as well as the sensitivity of the fiber to different scouring agents.

- 16- The underlined word "subsequent" in paragraph 1 is closest in meaning to
 - 1) succeeding

2) aforementioned

3) stabilizing

- 4) ultimate
- 17- According to paragraph 1, the undesirable impacts of calcium and magnesium on scouring are mitigated by
 - bioscouring, an alternative method which, unlike conventional scouring, uses caustic soda and detergents
 - the use of sequestering agents in addition to application of scouring liquors containing strong alkali
 - 3) the fact that they are present not only in the cotton fiber but also in the process water
 - 4) very small amounts of oils, fats and waxes, in addition to impurities like dirt or dust

18- According to paragraph 2, the souring of synthetic and woolen fabrics requires milder conditions because

- 1) the severity of the scouring treatment only relies on the sensitivity of fibers made from synthetic materials to different scouring agents
- 2) the severity of the scouring treatment solely depends upon the nature and amount of the natural impurities present in the fabrics treated
- 3) the former contain only small amounts of processing lubricants and dirt rather than natural impurities, while the latter are more vulnerable to alkalis
- 4) the former are more vulnerable to alkalis, while the latter do not contain any natural impurities but only small amounts of processing lubricants and dirt

19- According to the passage, which of the following statements is NOT true?

- Processes such as bleaching, dyeing, printing or finishing can all be considered as various stages of scouring.
- Impurities acquired during transportation and storage can negatively influence natural cotton's absorption.
- Compared to fabrics made from cotton, those made from regenerated fibers require milder scouring conditions.
- Natural cotton is usually scoured by using liquids containing cleansing agents at very high temperatures.
- 20- The passage provides sufficient information to answer which of the following questions?
 - I. When was bioscouring first employed in textile industry?
 - II. What materials are used for scouring fabrics made from wool?
 - III. Which scouring method makes use of pectinases?
 - 1) I and II
- 2) Only II
- 3) I and III
- 4) Only III

PASSAGE 3:

The history of the textile industry reflects the evolution of the industrial world from the time of the ancient Egyptians until today. What began as a craft and art industry has continued to contribute to the welfare of human being over the years. [1] This great industry sparked the industrial revolution in the late 18th and into the 19th centuries. In the early 1700s, one manual loom required four spinners and ten persons to prepare yarn to keep up with its slow production rate; weavers had to remain idle for lack of yarn. [2] In 1733, this dilemma reached its peak when John Kay, a Lancashire mechanic, invented the first flying shuttle, speeding up the weaving process and imposing more pressure on the spinners to keep up with the speed. [3]

It took about 40 years to solve this problem when James Hargreaves invented his spinning jenny and Richard Arkwright introduced his 'water spinning frame' in the 1770s. These machines were capable of producing multiple threads simultaneously and in quantities. [4] The increase in spinning production imposed pressure on the speed of fiber production. This pressure was soon lifted by the invention of the cotton gin by the American Eli Whitney in 1793; it was an invention that not only sparked the industrial revolution but also forever changed consumer appetite from the traditional woolen clothing to cotton textiles. By the early 19th century, the cost of making cotton yarn had dropped dramatically and the labor cost of making fabric had fallen by at least 50%. Today, fibers are rotating in air before consolidation at a rate reaching millions of revolutions per minute.

21-	Which of the following techniques is used in paragraph 1?					
	1) Appeal to authority	2) Cause and effect				
	3) Quotation	4) Classification				
22-		to the invention of the flying shuttle n of labor in textile industry had alrea				

- the dilemma of uneven division of labor in textile industry had already reached its peak because of the industrial revolution
- 2) the number of people needed for preparation of yarn was more than twice as much the number of spinners
- much more pressure was imposed on the spinners to keep up with the high speed of manual looms
- because of an excess of yarn, weavers had to remain constantly busy to keep up with their coworkers
- 23- According to paragraph 2, the pressure imposed upon the speed of fiber production by the increase in spinning production
 - resulted in the invention of machines that were capable of producing multiple threads simultaneously and in quantities in the 17th century
 - was a major side effect of Whitney's invention in the late 17th century which also resulted in the consumers' preference of wool over cotton
 - 3) was relieved by Whitney's invention in the late 18th century which in turn transformed the production and consumption of textile in general
 - took about four decades to lessen by James Hargreaves and Richard Arkwright's inventions in the 18th century
- 24- Which of the following words best describes the author's overall attitude to textile industry in the passage?

1) Indifferent

- 2) Ambivalent
- 3) Skeptical
- Approving
- 25- In which position marked by [1], [2], [3] and [4], can the following sentence best be inserted in the passage?

Indeed, at just about every turning point that the industrial world encountered, the textile industry was there to spark it, create it or contribute heavily to it.

1)[1]

2) [2]

3) [3]

4) [4]

ریاضیات (ریاضی عمومی (1 و ۲)، معادلات دیفرانسیل):

$$iz^{\dagger} = 1$$
 کدام مورد در معادله $iz^{\dagger} = isin \frac{\pi}{\lambda}$ ()
$$z = \cos \frac{\pi}{\lambda} - isin \frac{\pi}{\lambda} \quad ()$$

$$z = \cos \frac{\pi}{\lambda} + isin \frac{\pi}{\lambda} \quad ()$$

$$z = -(\cos \frac{\pi\pi}{\lambda} + isin \frac{\pi\pi}{\lambda}) \quad ($$

$$z = \cos \frac{\sqrt{\pi}}{\lambda} + isin \frac{\sqrt{\pi}}{\lambda} \quad ($$

باشد، آنگاه مقدار
$$\mathbf{a}$$
 کدام است؛ \mathbf{R} فرض کنید \mathbf{R} باشد، $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \begin{cases} \frac{\mathbf{r}^{\mathbf{x}} - \mathbf{1}}{\mathbf{r}^{\mathbf{x}} - \mathbf{1}} & \mathbf{x} \neq 0 \\ \mathbf{a} & \mathbf{x} = 0 \end{cases}$

$$\ln(\frac{\tau}{\tau})$$
 (7

$$\frac{\ln r}{\ln r}$$
 (r

۹۳۰ است
$$f(x) = e^x + \int_0^x te^{x-t} f(t) dt$$
 با فرض $f(x) = e^x + \int_0^x te^{x-t} f(t) dt$

ר- منحنے
$$r = \sqrt{r \sin \theta}$$
 در مختصات قطبے را در بازہ $\left[\frac{\pi}{r} \right]$ ، حـول محـور $r = \sqrt{r \sin \theta}$ دوران مـیدهـیم. اگـر

است؟
$$A = \int_{-\infty}^{\infty} \sqrt{\varepsilon - \pi x^{\tau}} \ dx$$

$$\frac{\Delta\pi}{r}$$
 (1

$$\frac{\pi\pi}{r}$$
 (π

واقع در ربع اول صفحه مختصات، کدام است؟
$$egin{cases} x(t)=1+\cos t \ y(t)=T-\sin t \end{cases}$$
 واقع در ربع اول صفحه مختصات، کدام است؟

$$\frac{\tau\pi}{\tau}$$
 (τ

$$\frac{\pi}{r}$$
 (r

$$\frac{\pi}{\epsilon}$$
 (*

۱۳۱ بازه همگرایی سری
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{7}}{n^7} x^n$$
 کدام است $-$ ۳۱

- \$ ()
- (-1,1) (7
 - (-1.1] (
 - [-1,1] (4

اندازهٔ تاب منحنی $\vec{r}(t) = t^{r}\vec{i} + t^{r}\vec{j} + e^{t}\vec{k}$ ، در لحظهٔ t = 0، کدام است؟

- ١) صفر
 - T (T
 - 9 (4
 - 17 (4

۱۳۳ فریب $\mathbf{x}^{\mathsf{F}}\mathbf{y}^{\mathsf{F}}$ در بسط مکلورن تابع $\mathbf{x}^{\mathsf{F}}\mathbf{y}^{\mathsf{F}}$ کدام است $\mathbf{x}^{\mathsf{F}}\mathbf{y}^{\mathsf{F}}$

- 1) +
- 17 (7
- -17 (A
 - = (4

۳۴ - فرض کنید C متحنی واقع بر محیط یک دایره به مرکز مبدأ مختصات و شعاع ۲ باشد، که یکبار در جهت مثلثاتی

پیموده شده است. مقدار $\int \frac{-y^Tx}{x^T+y^T+1} dx + \frac{x^Ty}{x^T+y^T+1} dy$ کدام است؟

- Yπ (1
 - π (٢
- ٣) صفر
- -m (4

۳۵- فرض کنید S سطح خارجی سهمیگون $\tilde{f}(x,y,z)=x^T+y^T$ باشد که توسط صفحهٔ z=0 بریده می شود. شار گذرا آتوسط میدان برداری $\tilde{f}(x,y,z)=y\tilde{i}-t\tilde{x}$ بر سطح خارجی S، کدام است؟

- -Aπ ()
- ۲) صفر
- ¥π (٣
- AT (4

۱= $\sec(\frac{y+x}{x}) + \frac{y+x}{x}$ کدام است $y'+1 = \sec(\frac{y+x}{x}) + \frac{y+x}{x}$ کدام است

$$cx = e^{\sin(\frac{x+y}{x})}$$
 (1)

$$cx = e^{\cos(\frac{x+y}{x})}$$

$$cy = e^{\sin(\frac{x+y}{x})} \quad (r$$

$$cy = e^{\cos(\frac{x+y}{x})}$$

۹۳۷ است $x^{\mathsf{T}}y'' - \mathsf{T}xy' + \Delta y = x^{\mathsf{T}}\cos(\ln x)$ کدام است $-\mathsf{T}y'' - \mathsf{T}xy' + \Delta y = x^{\mathsf{T}}\cos(\ln x)$ کدام است

$$y = (\ln x)\cos(\ln x) + \sin(\ln x)$$
 (1)

$$y = \frac{1}{4} (\ln x)^{4} \cos (\ln x) + \sin(\ln x)$$
 (7

$$y = \frac{1}{r} x^{\tau} \ln x \cos(\ln x)$$
 (*

$$y = \frac{1}{r} x^{r} (\ln x) \sin(\ln x)$$
 (*

است؟ $y(x) - T \int_{0}^{x} \cos(x-u)y(u)du = xe^{x}$ کدام است? -۳۸

$$y(x) = \frac{1}{\pi} x e^{-x} (x^{\tau} - \tau x + \tau)$$
 (1)

$$y(x) = \frac{1}{\pi} x e^{-x} (x^{7} + 7x + 7) (7$$

$$y(x) = \frac{1}{\pi} x e^{x} (x^{7} - 7x + 7) (7$$

$$y(x) = \frac{1}{\pi} xe^{x} (x^{7} + 7x + 7) (7$$

۳۹ - اگر معادله دیفرانسیل $\mathbf{A} = \mathbf{x} + \mathbf{y}' + \mathbf{x} \mathbf{y}' + \mathbf{x} \mathbf{y}' + \mathbf{x} \mathbf{y}$ کامل باشد، مقدار \mathbf{A} و جواب عمومی معادلهٔ دیفرانسیل، کدام است؟

$$A = \circ, \ y = c_1 + c_7 e^{\frac{\gamma}{\chi + 1}}$$
 (1)

$$A = 0$$
, $y = c_1 + c_1 e^{-\frac{t}{x+1}}$ (Y

$$A = 1$$
, $y = c_1 x + c_7 e^{\frac{1}{x+1}}$ (*

$$A = 1$$
, $y = c_1 x + c_7 e^{-\frac{1}{x+1}}$ (4

ورض کنید
$$\mathbf{y} = \sum_{\mathbf{n}=0}^{\infty} \mathbf{a_n} \mathbf{x^{n+1}}$$
 است. کدام رابطه بازگشتی برای $\mathbf{y} = \mathbf{x} \mathbf{y}'' + \mathbf{x} \mathbf{y}' - \mathbf{y} = \mathbf{o}$

ا درست است؟ an

و ما دلخواه
$$a_n = \frac{-na_{n+1}}{(n+1)(n+7)}$$
 و $n \ge 0$ (۱

و
$$a_n$$
 و $a_{n+1} = \frac{-(n+r)a_n}{(n+1)}$ و $n \ge 1$ (۲

و
$$a_n$$
 و $a_{n+1} = \frac{-na_n}{(n+1)(n+7)}$ و دلخواه $n \ge 0$ (۲

و ما دلخواه
$$a_{n+r}=\frac{-(n+r)a_{n+r}}{(n+r)^r}$$
 و دلخواه $n\geq r$ (۴

فیزیک و مکانیک (مقاومت مصالح ۱، مکانیک سیالات، ترمودینامیک):

است. چنانچه $E_\gamma > E_\gamma$ تیر مرکبی از دو ماده با مدولهای الاستیسیته $E_\gamma = E_\gamma$ تشکیل شده است که در آن $E_\gamma > E_\gamma$ است. چنانچه ممان خمشی $E_\gamma > 1$ بر این تیر اعمال شود، تنشهای نرمال بر هر یک از اجزای تیر کدام است؟ ۱ $E_\gamma = E_\gamma$


$$\sigma_{x_1} = \frac{M.y.E_{\tau}}{nI_{\tau}E_{\tau}} \cdot \sigma_{x_{\tau}} = -\frac{M.y.E_{\tau}}{I_{\tau}E_{\tau}}$$
 (1

$$\sigma_{x_1} = \frac{M.y.E_{\gamma}}{E_1I_1 + E_{\gamma}I_{\gamma}}, \sigma_{x_{\gamma}} = -\frac{M.y.E_{\gamma}}{E_1I_1 + E_{\gamma}I_{\gamma}}$$
 (Y


$$\sigma_{x_1} = -\frac{M.y.E_1}{E.I_1 + E.I_2}$$
, $\sigma_{x_2} = -\frac{M.y.E_2}{E.I_1 + E.I_2}$ (Y

$$\sigma_{x_1} = \frac{M.y.E_1}{E.I_2 + E_2I_3}$$
, $\sigma_{x_1} = -\frac{M.y.E_1}{E.I_2 + E_2I_3}$ (4


در یک پارچه ($E = 7 \, MPa, v = 0/4$) تحت تأثیر یک بار محوری، تنشی معادل V = 0/4 ایجاد می شود. قبسل از بارگذاری، خطی با شیب V = 0/4 روی طرح پارچه قابل مشاهده است. شیب این خط بعد از اعمال بار کدام است؟




۴۳- شعاع دايره مور المان زير، كدام است؟



- $\frac{\tau_{xy}}{\epsilon}$ (1
- $\frac{\tau_{xy}}{\tau}$ (7
- τ_{xy} (٣
- TTXV (F
- ۴۴ المانی از یک جسم مطابق شکل، تحت تنشهای دو محوری است. زاویه صفحهای که تئش برشی بر روی آن ماکزیمم می شود و مقدار تنش برشی ماکزیمم، چقدر است؟



- $\theta_{s1} = f \Delta^{\circ} \quad \tau_{max} = 0.05 \text{ MPa}$ (1)
 - $\theta_{s1} = \circ^{\circ} \quad \tau_{max} = 1 \, MPa$ (Y
 - $\theta_{s1} = 9 \circ \tau_{max} = 1 MPa$ (*
 - $\theta_{s1} = f \Delta^{\circ} \quad \tau_{max} = f MPa$ (f
- همگن آیزوتروپ نشان داده شده در شکل، تحت نیروی ۴kN، به اندازه μ m از دیاد طول داده است. چنانچه میله μ C به اندازه μ 0 درصد کاهش قطر داشته باشد، ضریب پواسن ماده تشکیل دهنده میله



- چقدر است؟ ۱) ۱۵ (۱⇔ = ۷
- V = 0/10 (T
- v = 0/ 47 (4
- V = 0/4 (4
- ۴۶ چنانچه با نصف کردن دبی جریان سیال عبوری از یک لوله، ضریب اصطکاک دارسی ـ ویسباخ ثابت بماند، ماهیت جریان چگونه است؟
 - ۲) جریان در ناحیه کاملاً آشفته قرار دارد.

۱) جریان آرام است.

- ۴) جریان آشفته در لوله صاف است.
- ۳) جریان آشفته و در ناحیه انتقالی قرار دارد.
- ۴۷ دبی جریان عبوری از یک لوله، برابر با ۴۰ لیتر برثانیه است. چنانچه افت فشار در اثر وجود شیر در مسیر ایس لولـه ۴۷ -

$$(
ho=1\circ\circ\circrac{kg}{m^r}\;,\;g=1\circrac{m}{s^r})$$
 اشد، مقدار توان تلفشده در این شیر، چند وات است

۴۸ قشار ورودی یک پمپ برابر ۴ پاسکال خلاء و قشار خروجی آن برابر ۴۰ پاسکال است. دانسیته سیال گذرنده از پمپ برابر $\frac{m^{\sigma}}{s}$ ۴۸ وات و دبی جریان برابر $\frac{m^{\sigma}}{s}$ ۱۵ از اختلاف ارتفاع بین ورودی و خروجی پمپ مرف نظر شود و قطر لولهٔ ورودی و خروجی پمپ برابر باشد، راندمان پمپ کدام است؟

(D) نیروی وارد بر بدنه لوله (F) ناشی از حرکت سیال، تابع دانسیته سیال (ρ) ، ویسکوزیته سیال (μ) ، قطر لوله (F) نیروی وارد بر بدنه لوله (\overline{v}) است. گروه بی بعد مؤثر سیستم $\frac{F}{\rho \overline{v}^T D^T}$ است. با فرض برقراری تشابه دینــامیکی بــین گروه بدون بعد در مقیاس کوچک و مقیاس بزرگ، اگر F در مقیاس کوچک برابر F باشد، نیروی وارد بر بدنه لولــه در مقیاس بزرگ مطابق جدول، چند کیلوگرم نیرو F است؟

	قطر لوله، متر	سرعت سیال در لوله m/s
مقياس كوچك	1	*
مقیاس بزرگ	۲	۴


Y = ()

180 (7

740 (T

mr 0 (4

۵۰ در شکل داده شده، آب با دریچه مربع شکل AB بهضلع ۴ متر، درتماس است. فاصلهٔ نقطه اثر نیروی کلی وارده از طرف آب بر دریچهٔ AB تا لولا، برابر کدام مورد است؟



$$\tau - \frac{1}{\tau}$$
 (1

$$T + \frac{1}{T}$$
 (T

$$\tau - \frac{1}{r} \cdot \zeta \tau$$

۵۱ - تعریف کدامیک از توابع کمکی زیر، درست است؟

انرژی درونی، ${f H}$ آنتالپی، ${f A}$ انرژی هلمهولتز و ${f G}$ انرژی گیبس است.

$$H = U - PV$$
 (Y $G = H - TS$ ()

$$A = U + PV$$
 (* $A = U + TS$ (*

۵۲ درخصوص یک فرایند آدیاباتیک برگشتناپذیر، کدام یک از موارد زیر همواره درست است؟

۱) تغییرات آنتروپی سامانه صفر است. ۲) تغییرات آنتروپی سامانه بزرگتر از صفر است.

۳) تغییرات آنتروپی محیط بزرگتر از صفر است. ۴) هیچکدام

۵۳ - براساس اصول کارنو، کدام عبارت درست است؟

۱) بازده ماشین گرمایی برگشت پذیر، به سیال عامل بستگی دارد.

۲) بازده ماشین گرمایی برگشت پذیر، به دمای دو منبع بستگی ندارد.

۳) بازده ماشین گرمایی برگشتناپذیر، همواره بیشتر از بازده ماشین برگشتپذیری است که بین همان دو منبع کار میکند.

۴) بازده ماشین گرمایی برگشتناپذیر، همواره کمتر از بازده ماشین برگشتپذیری است که بین همان دو منبع کار میکند.

۵۴ تحت کدام یک از شرایط عملیاتی زیر، آنتالپی جریان ورودی به یک شیر فشارشکن، برابر با آنتالپی جریان خروجی از آن خواهد بود؟

الف_هم حجم ب_هم آنتروپی ج_شرایط پایا د_آدیاباتیک

۱) «الف» و «ب» (۲ «ب» و «ج»

٣) «ج» و «د» (۴) «الف»، «ب»، «ج»

۵۵ - در یک سامانه ۳جزیی بسته، بیشینه تعداد فازهایی که می توانند با هم در تعادل یاشند، کدام است؟

١) ٢ فاز ٢ ٣) ٣ فاز ۴ (۴ فاز ۴) ۵ فاز

شیمی (شیمی عمومی، شیمی آلی):

۵۶ در اثر حرارت دادن ۱۶٫۵ گرم از کبالت کلرید آبدار (CoCl۲۰xH۲O)، ۱۲٫۹ گرم کبالت کلرید خشـک (بـدون آب) بهدست آمده است. تعداد آب تبلور موجود در ساختار کبالت کلرید آبدار، کدام است؟

(جرم اتمی کبالت ۵۹، کلر ۳۵/۵، اکسیژن ۱۶ و هیدروژن را ۱ گرم بر مول در نظر بگیرید.)

1 (1

4.(4

۵۷ چند میلی لیتر از محلول اسید سولفوریک ۵ نرمال، با ۱ گرم سود حلشده در ۱۰ میلیلیتر آب، بهطور کامل خنثی میشود؟ (جرم مولکولی سدیم ۲۳، اکسیژن ۱۶، هیدروژن ۱ و گوگرد را ۳۲ گرم بر مول در نظر بگیرید.)

10 (7

To (F

۵۸ - شکل فضایی کدام دو مولکول مشابه یکدیگر است؟

XeF, SiF, ()

SO, MgCl, (7

 IF_{Λ} , PCl_{Λ} (*

XeF, CO, (f

۵۹ - در مورد ۲۲ و ۱۶۴ مینه تعداد پروتون _ نوترون _ الکترون را بهترتیب از راست به چپ، بهدرستی نشان می دهد؟

11-18-18 (7 11-18-18 (1

18-11-18 (4

۶۰ براساس واکنش زیر، ۲۷ گرم آلومینیوم با Fe_۲O_۳ کافی، چه مقدار گرما برحسب کیلـوژول آزاد مـیکنـد؟ (وزن اتمی Al برابر ۲۷٫۰ است.)

 $TAI(s) + Fe_{\tau}O_{\tau}(s) \rightarrow TFe(s) + AI_{\tau}O_{\tau}(s)$ $\Delta H = -\lambda f \lambda kJ$

144 (1

090 (T

474 (4

717 (4

چگونه می توان با شروع از بنزن و هر واکنشگر موردنیاز دیگر، محصول موردنظر را سنتز کرد؟

$$\bigcirc \longrightarrow \longrightarrow \bigcirc \bigcirc ^{SO_3H}$$

۶۲ - در یک واکنش رقابتی، مقادیر هم مول از چهار آلکان زیر، با مقداری محدود از Br در دمای °C ∘ ° واکنش میدهند. در پایان واکنش، کدام آلکان زیر کمترین مقدار را در مخلوط واکنش دارد؟

۱) پنتان ۲) بوتان ۳) پروپان ۴) ۲-متیل پروپان

۶۴ کدام ترکیب زیر، K_a (قدرت اسیدی) کمتری دارد؟ (۱ قدرت اسیدی) کتون ۳) آلکان ۴) آلکین (۱ آلکان ۴) آلکین

۶۵ محصول اصلی واکنش زیر کدام است؟

$$\stackrel{\mathsf{H}}{>}= \left\langle \begin{array}{c} \mathsf{Br}_2 \\ \mathsf{CCI}_4 \end{array} \right.$$

علوم الياف (علوم پليمر و الياف، فيزيک الياف):

۶۶ یبوند سیستین در الیاف پشم، کدام خاصیت زیر را بهوجود می آورد؟ ۲) حافظه شکل ۱) استحکام ۴) مقاومت در برابر عوامل شیمیایی ٣) جذب رطوبت ۶۷ پیچ خوردگیهای سطح طولی الیاف پنبه، ناشی از کدامیک از موارد زیر است؟ ۱) زاویه قرارگیری میکروفیبریلها در دیواره اولیه ۲) زاویه قرار گیری میکروفیبریل ها در دیواره ثانویه ۳) کاهش حجم بخش لومن و زاویه قرارگیری میکروقیبریلها در دیواره اولیه ۴) کاهش حجم بخش لومن و زاویه قرارگیری میکروفیبریلها در دیواره ثانویه 8- كدام يك از موارد زير باعث افزايش استحكام كششى الياف ويسكوز مي شود؟ ۱) افزایش غلظت سولفات روی و کاهش غلظت اسیدسولفوریک ۲) افزایش غلظت سولفات روی و افزایش غلظت اسیدسولفوریک ٣) افزایش غلظت سولفات سدیم و افزایش غلظت اسیدسولفوریک ۴) افزایش غلظت سولفات روی و افزایش غلظت سولفات سدیم ۶۹ درجه پلیمریزاسیون کدام یک از الیاف زیر، از همه بیشتر است؟ ٢) الياف لايوسل ١) الياف ويسكوز ۴) الياف كوير ألوميتيوم ٣) الياف يلي نوزيك ۷۰- کدامیک از الیاف زیر، در اثر جذب رطوبت، بیشتر دچار کاهش استحکام می شود؟ ۳) اکریلیک ۴) نايلون ۲) یلی استر ۱) یلی پروپیلن ٧١- كار يارگي مخصوص كدام است؟ ۱) سطح زیر نمودار تنش ـ کرنش ۲) سطح زیر نمودار نیرو ـ ازدیاد طول ۳) انرژی لازم برای پارگی لیقی به ظرافت آتکس ۴) نصف حاصل ضرب نیرو در ازدیاد طول نمونه در لحظه پارگی ٧٢ - آب باقيمانده در كداميك از نخهاي زير، كمتر است؟ ۲) نخ یلی استر با نمره ۱۴۸ دنیر ۱) نخ پنبهای با نمره ۶۱ متریک ٣) نخ پشمى با نمره ٣۶ انگليسى ۴) نخ نایلونی با نمره ۱۶۴ دسی تکس ٧٣- مفهوم عبارت Aspect ratio، كدام است؟ ۲) نسبت یهنای نخ به یهنای لیف ۱) نسبت یهنای لیف به یهنای نخ ۴) نسبت طول لیف به پهنای لیف ٣) نسبت يهناي ليف به طول ليف ٧٤- درخصوص الياف كتان، كدام مورد درست است؟

١) از الياف ينيه آمورفتر بوده و به خاطر داشتن همي سلولز، رطوبت بازيافته آن بيشتر است.

۲) از الیاف پنبه بلوری تر بوده و به خاطر وجود همی سلولز، رطوبت بازیافته آن بیشتر است.

٣) از الیاف پنبه بلوری تر بوده و بهخاطر وجود لیگنین، رطوبت بازیافته آن بیشتر است.

۴) از الیاف پنبه بلوری تر بوده و به همین دلیل رطوبت بازیافته آن کمتر است.

				-
-4	طناب کوهنوردی باید ا	ز الیافی ساخته شود که	زیادی داشته باش	
	۱) تنش تسلیم	۲) تنش پارگی	٣) مدول اوليه	۴) کار تا حد پارگی
اورى	ن (ریسندگی، بافندگی، ک	كفپوشهای ماشینی):		
- Y	کیفیت عمل کاردینگ ،	غبارت است از		
	۱) نپهای موجود در ده	ه گرم از محصول کارد برحس	ب گرم	
		د در محصول کارد در یک مت		
	۳) تعداد نپهای موجود	د در یک گرم از محصول کارد		
	۴) تعداد نپهای موجود	د در ده گرم از محصول کارد		
-4	نمره نخ دولایی که از ت	تابیدن دو نخ با نمره tex •	۲ و ۲۰Ne با احتساب ۶ د	رصد جمعشدگی بهدست میآید
	كدام است؟			
	40 Ne (1		47/Δ tex (7	
	47/0 Ne (4		87/A tex (f	
-Y		سیها در تمیزکننده فوارهای		
		اف و ناخالصيها		
		دی و خروجی کانال		
			Sofi)، کدامیک از موارد زیر	
			۳) پارچه فاستونی	
-/		گی نخهای جت هوا، در مقای	سه با نخهای چرخهای به تر تی	ب چگونه است؟
	۱) بیشتر ـ کمتر		۲) بیشتر ـ بیشتر	
	۳) کمتر ـ بیشتر		۴) کمتر ـ کمتر	
-/				دقیقه و تاب ۶۰۰ در متر نخ ۳۰ د
		ذیه فتیله با نمره ۴ گرم بر ه	تر، سرعت غلتک تغذیه چند	، متر بر دقیقه است؟
	٥/۵ (١		1 (7	
	7 (7	an traile	f (f	and the second
- ^	در ریسندگی جت هوا، صورت است؟	وابستکی کشش ریسندکی	(I _{spinning}) به افزایش دانی	سیته خطـی نـخ (T _y) بــه کــداه
	$_{ m ng} lpha T_{ m y}^{ m Y})$ توان دوم (۱	(T _{spinnin}	$_{ m ng}lpharac{1}{T_{ m y}})$ معکوس (۲	$(T_{spinnin})$
	$_{ m ing} lpha { m eT_y})$ نمایی (۳	(T _{spinni}	ning α T _y) خطی (۴	(T_{spin})
-1		یسندگی در سیستم رینگ،	كدام راهكار مؤثر تر است؟	
	۱) کاهش عرض مواد ـ	كاهش سرعت توليد		
	۲) افزایش عرض جریان	، مواد ـ کاهش سرعت تولید		
	٣) افزايش ارتفاع مثلث	ریسندگی ـ کاهش سرعت ت	ليد	
		ریسندگی ـ کاهش عرض جر		

۲) جداسازی ـ تغذیه ـ شانهزتی

۱) تغذیه ـ شانهزنی ـ جداسازی

۸۴ در تغذیه مثبت در فرایند شانهزنی، ترتیب عملیات به چه صورت است؟

(7	۲) جداسازی ـ شانهزنی	ے تغدیہ	۲) تغدیه ـ جداسازی	، ـ شانەزنى
ره در	در یک ماشین ریسندگر	گی رینگ، سرعت دورانی در	ک و سرعت خطی تولید ب	ه ترتیب ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه و ۳۰
				لیمتر باشد، در این صورت کدام
	عبارت درست است؟			The state of the
(1	۱) سرعت دورانی شیطان	لانک در انتهای پیچش از سره	ت دورانی دوک بیشتر است	
		لانک در ابتدای پیچش از سر		
(5	۳) سرعت دورانی شیطان	لانک در انتهای پیچش از سره	ت دورانی آن در ابتدای پیم	جش بیشتر است.
(4	۴) سرعت دورانی دوک	ه در انتهای پیچش از سرعت	ورانی شیطانک کمتر و در	ابتدای پیچش بیشتر خواهد بود.
۸۶- وظ	وظيفه اصلى مكانيزمها	مای بازکننده نخ تار در ماشیر	های بافندگی چیست؟	
()	۱) کاهش کشش نځ تار	,		
(7	۲) افزایش تراکم نخ تار			
(4	٣) ثابت نگەداشتن كشش	ش نخ تار در طول بافندگی		
(4	۴) ثابت نگهداشتن کشش	ش نخ تار در یک سیکل بافت	گی	
۸۷- افزا	افزایش رطوبت نسبی س	سالن بافندگی، بیشترین تأث	ر را بر کدامیک از موارد ز	بر دارد؟
(1	۱) کاهش کشش نخ		۲) کاهش اصطکاک	نخ
(٣	٣) افزايش استحكام نخ		۴) افزایش نیروی پار	گی نخ
۸۸- مناه	مناسب ترين ماشين براء	ِای بافت پارچههای تاری ـ پ	دی با تنوع نخ پود، کدام ا	ست؟
(1	۱) رپیر	٢) جت آب	٣) جت هوا	۴) پروژکتایل
۸۹ در-	درخصوص ماشين بافند	دگی پروژکتایل، کدام مورد	رست است؟	
(1	۱) با افزایش عرض ماشی	سین، باید زاویه پیچش میله ف	ری کمتر شود.	
(7	۲) بەعلت سكون دفتين	ن بەھنگام پرتاب پروژكتايل،	ی توان عرض ماشین را افزا	یش داد،
(4	۳) تمام تنظیمات ماشیر	ین بافندگی براساس نقطه مر	ب جلودفتین (صفر درجه)	نجام میشود.
(4	۴) بهعلت عدم وابستگی	ی انرژی پرتابی پروژکتایل به	ور ماشین، میتوان عرض ،	ماشین را افزایش داد.
				دور بر دقیقه و روی ماشین بافندگی
			بر دقیقه بافته میشود. نس	ىبت توان پودگذارى ماشين بافندگى
راپ	راپیری به ماشین بافندگ	دگی • MA۳۰۰، کدام است؟		
(1	" (1		1.0	
	7		1	
(7	÷ (4		÷ (4	
۹۱- براء	برای ایجاد بافت جودون	ن در پشت پارچه ژاکارد با س	طح صاف دو رنگ، چند ابز	ار لازم است؟
(1	۲ (۱		4 (1	
(*	۶ (۳		۸ (۴	
٩٢ - هن	هنگام انتقال حلقه در م	ماشینهای گردباف دوروسی	ندر، سوزن صفحه در کداه	یک از موقعیتهای زیر قرار دارد؟
(1	۱) بافت	۲) نیافت	۳) ئىيمبافت	۴) بین نیمبافت و نبافت

۹۳- چگونه می توان اندازه سوراخها در پارچههای توری را افزایش داد؟

٢) افزايش طول أندرلي

۱) افزایش گیج ماشین

۴) افزایش کشش نخهای نخکشی شده به صورت بخشی

۳) استفاده از نخهای ظریف در نخکشی بخشی

۹۴ - شیب درام ماشین چله پیچی، به کدام مورد بستگی دارد؟

۲) نمره نخ تار و تراکم تار در چله

۱) نمره نخ تار و طول (متراژ) چله

۳) تراکم تار در چله، طول (متراژ) چله و نمره نخ تار ۴) طول (متراژ) چله و تراکم تار در چله

 ۹۵ در یک ماشین بوبین پیچ نامشخص، اگر قطر درام ۲۰ سانتیمتر، ثابت درام ۴ و قطر بسته خالی و پر بهترتیب ۱۰ و ٣٠ سانتيمتر باشد، تعداد حالات نواري كامل كه امكان وقوع دارد، كدام است؟

> 9 (1 0 (1

V (4

۹۶- کدام جمله درخصوص مقایسه منسوجات ملت بلون و اسپان باند، درست نیست؟


١) عموماً منسوج اسيان باند استحكام كمترى دارد.

۲) شاخص گرانروی پلیمر در روش اسپان باند کمتر است.

۳) عموماً الیاف در منسوج اسیان باند، ظرافت کمتری دارند.

۴) الياف در منسوج اسپاندباند، به صورت فيلامنت و در منسوج ملت بلون، به صورت استيپل هستند.

۹۷ - باتوجه به شکل، کدام جمله در خصوص جهت دوران غلتکهای کندگرد (worker) و تندگرد (stripper) درست است؟



۱) غلتک کندگرد و غلتک تندگرد، ساعتگرد دوران می کنند.

۲) غلتک کندگرد و غلتک تندگرد، پادساعتگرد دوران می کنند.

۳) غلتک کندگرد ساعتگرد و غلتک تندگرد، پادساعتگرد دوران می کنند.

۴) غلتک کندگرد پادساعتگرد و غلتک تندگرد، ساعتگرد دوران می کنند.

۹۸ - کدام جمله درخصوص ویژگیهای لاتکسها، درست است؟

۲) وزن مولکولی زیاد

۱) گرانروی کم

۴) قابلیت استفاده در محدوده نسبتاً وسیع از دما

۳) توزیع وزن مولکولی پهن

۹۹ - در کدام یک از روشهای تولید فرش ماشینی، از گیره (gripper) برای انتخاب رنگ نخ خواب فرش استفاده می شود؟

۲) بافندگی ویلتون

۱) بافندگی بروکسل

۴) بافندگی آکسمینستر

۳) بافندگی رویه به رویه

۱۰۰ برای تولید بافتهای تکپودی با استفاده از ماشینهای سه راپیری، راپیرها به چه ترتیب عمل می کنند؟

۱) فعالیت دائمی هر سه راپیر

۲) غيرفعال بودن دو رايير بالا و يايين ـ فعاليت دائمي رايير وسط

٣) عملكرد تناوبي دو راپير بالا و پايين ـ فعاليت دائمي راپير وسط

۴) عملکرد تناوبی دو راپیر بالا و پاپین ـ غیرفعال بودن راپیر وسط

پوشاک (فناوری تولید پوشاک، ارزیابی کار و زمان و بالانس خط تولید، راحتی پوشاک، خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک):

۱۰۱- کدام عبارت در مورد Seam Slippage، درست است؟

- ۱) با افزایش تراکم بخیه، Seam Slippage افزایش می بابد.
- ۲) وقتی استحکام پارچه بیشتر از دوخت باشد، Seam Slippage روی می دهد.
- ۳) با اعمال نیروی کششی عمود بر راستای دوخت، Seam Slippage ایجاد می شود.
- ۴) طرح بافت و تراکم پارچه و ضریب اصطکاک نخهای تشکیل دهنده آن، نقش مهمی در بروز این پدیده دارند.

۱۰۲- کدام عبارت در مورد سوزن دوزندگی درست است؟

- ۱) ضخامت Blade سوزن مبنای نمره گذاری سوزن است.
- ۲) نمره سوزن و نخ مناسب آن براساس اندازه چشمی سوزن تعیین میشود.
- ۳) سوزن توسط بخش Shoulder در میله سوزن، در ماشین دوزندگی بسته می شود.
- ۴) Short Groove، در هنگام ورود سوزن در پارچه از سایش نخ دوخت جلوگیری می کند.

۱۰۳ - کدام عبارت در مورد تجهیزات برش، درست است؟

- ۱) در دستگاه برش اتوماتیک، با توجه به شکل گرد تیغه، امکان برش دقیق اشکال پیچیده وجود ندارد.
- ۲) در دستگاه برش اتوماتیک، از تیغه برش برای ایجاد چرت (Notch) و نقاط داخلی (Drill) هم استفاده می شود.
- ۳) در دستگاه برش اتوماتیک، با توجه به حرکت عمودی تیغه برش، امکان جابهجایی لایههای پارچـه در زمان بـرش
 وجود دارد.
- ۴) در دستگاه برش اتوماتیک، با توجه به حرکت عمودی تیغه برش، وجود میز برش نرم برای عبور تیغه از میان همه
 لایههای پارچه، ضروری است.

۱۰۴- آسیب دیدگی حرارتی در حین دوخت پوشاک، در کدام یک از موارد زیر بیشتر احتمال دارد؟

۲) دوخت جین کشی

۱) پسدوزی

۴) استفاده از زیپ در ساختار لباس

۳) دوخت لباس با پارچههای با رنگ تیره

۱۰۵- پس از اتو و پرس پوشاک، کدامیک از خواص فیزیکی بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد؟

۲) انتقال حرارت

١) خزش

۴) زمان بازگشت از چروک

۳) انعکاس نوری

۱۰۶ یا توجه به شکل زیر کدام عبارت درست است؟



- ۱) این روش بیشترین زمان مرده را دارد و برای پارچههای پرزدار قابل استفاده است.
 - ۲) با برش پارچه در انتهای لایه، امکان لولهشدن لایههای پارچه وجود دارد.
 - ۳) امکان شناسایی و حذف عیوب پارچه در این روش امکان پذیر است.
 - ۴) برای پارچههای دارای طرحهای متقارن مناسب نیست.

۱۰۷ - پس از استفاده از اتصال جوشی (Welding)، کدام یک از خواص پوشاک در ناحیه اتصال بلافاصله تغییر می کند؟

۴) كاهش امكان لايهلايهشدن

٣) ثبات ابعادي


۱۰۸ در پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی، کدامیک از پدیده های فیزیکی زیر، اتفاق میافتد؟

۱۰۹- کدامیک از رزینهای ترموپلاستیک، تحت پرس خشک، زودتر فعال می شود؟

۱۱۰ - اگر در عملیات حرارتی که در حین تولید لاییها صورت می گیرد، نرخ سرد کردن سریع باشد، کدام پدیده رخ می دهد؟

۱۱۱ - کدام یک از نمودارهای روش سنجی زیر می توانند اهمیت فعالیتهای تولیدی و غیر تولیدی را مدل سازی کند؟

۱۱۲- با توجه به دیاگرام تقدم ـ تأخر زیر، اگر نرخ تولید، ۱۲ محصول در ساعت باشد. تعداد ایستگاهها برای رسیدن به



1 (1

تعادل چقدر است؟

- 7)7
- 4 (4
- 0 (4
- − ۱۱۳ میدانیم که ماشین (الف)، ۶۰ درصد اوقات بدون نیاز به اپراتور کار میکند. اگر ۳ نوع ماشین (الف) را به اپراتوری تخصيص دهيم، ايراتور چند درصد اوقات بيكار است؟

با توجه به اطلاعات داده شده، به سوالات ۱۱۴ و ۱۱۵ پاسخ دهید.

برای بررسی انجام فعالیتی، از روش زمان سنجی با ساعتهای متوقف شونده (Stop cratch) استفاده شده و برای ۳ عنصر آن مقادیر در جدول زیر ثبت شده است:

زمانگیری در مشاهدات						
ضريب عملكرد	۵	F	٣	4	1	عبصر
100	4	10	11	٩	10	A
٨٥	14	10	19	10	10	В
100	44	40	44	44	40	C


۱۱۴- زمان نرمال انجام عنصر A چقدر است؟

			10 (1	
			۲) ۸٫۴	
			9/A (T	
			0/TD (F	
در است؟	تاندارد انجام این عنصر چة	زمان اس	اگر میزان بیکاریهای مجاز برای عنصر B ۲۵ // باشد.	-114
	0.3.3.3.3.3.4.4.4.4		10/8 (1	
			10/7 (7	
			10 (*	
			14/4 (4	
	رست است؟	لوبت، د	کدامیک از موارد زیر درخصوص دریافت حس گرما و ره	-118
		ر است.	۱) تعداد حس گرهای سرمایی از حسگرهای گرمایی کمتر	
	رد.	ت می گی	۲) انتقال حرارت و رطوبت بدن بهصورت دینامیکی صور	
	مىكنند.	را تعيين	۳) حس گرهای مربوط به نمناکی، میزان راحتی رطوبتی	
	ت میگیرد.	رام صور	۴) انتقال حرارت و رطوبت بدن، همواره بهصورت بسيار آ	
	م مورد است؟	ثير كداه	میزان خنک شدن بدن ناشی از انتقال بخار آب، تحت تأ	-117
	مای محیط بیرونی	۲) گر	۱) گرمای بدن	
	ادیان منفی غلظت بخار آب	۴) گر	٣) گراديان متبت غلظت بخار آب	
	تابع كدام عامل است؟	ی کنید،	شدت سرمایی که شما در یک هوای سرد بورانی حس م	-114
	گ لبا <i>س</i>	۲) رنگ	۱) سرعت حرکت هوا	
	زان ابری بودن آسمان	۴) میر	٣) شدت تابش خورشيد	
	90	، چیست	هدف از طراحی پوشاک فشاری برای ورزشهای مختلف	-119
برای راحتی حرکتی	عاد تنشهای فشاری بیشتر	۲) ایج	۱) جلوگیری از انتقال حرارت بدن از طریق روش همرفتی	
	، کردن سطح مخصوص بدن	۴) کم	۳) مقاومت بیشتر در برابر اتلاف حرارت بدن	
	بست؟	air) چي	نقش تخلخل در شکلگیری نیروی مقاومت هوا (drag	-17.
			۱) تخلخل، باعث افزایش مقاومت هوا می شود.	
		ود.	۲) بسته به چگالی هوا، ممکن است مقاومت کم و زیاد ش	
	بر قابل توجه است.	این تأثی	۳) تنها اگر چم تخلخل (pore tortuosity) زیاد شود.	
. نیروی مقاومت هوا ندارد	فل نقش مهمی در شکل گیری	نند، تخلخ	۴) با توجه به اینکه این نیرو با توان دوم سرعت هوا تغییر می ک	
			کدامیک از نخهای زیر دارای رفتار الاستیک غیرخطی ا	-171
'یکرا	لون ۴) لا	۳) نایا	۱) پنبه ۲) پشم	
عواهد بود؟ عواهد بود؟	انتخاب الياف تعيين كننده خ	کی در ا	برای تولید پوشاک حفاظتی ضدگلوله، کدام عامل مکانی	-177
El	(4)	$\frac{E}{3}$ (*	E (7 G(1	
عبارت نادرست است؟	سیم شود، در اینصورت کدام	ارچه ترس	اگر نمودار انحنای ناشی از خمش برحسب سختی خمشی پا	-177
	زان سفتی (stiffness) پار		۱) در نقطهای که ممان صفر شود، انحنا نیز صفر می شود.	
شود.	دار اتلاف انرژی مشخص می	۴) مق	۳) میزان بازگشتپذیری الاستیک مشخص میشود.	

۱۲۴ کدام یک از خواص الیاف پشم، باعث می شود که علی رغم استحکام کمی که دارند، کاربردهای گستردهای در تولید پوشاک داشته باشند؟

- ۱) ازدیاد طول زیاد
 - ۲) چقرمگی زیاد
- ٣) خواص اصطكاكي خوب كه تابع جهت فلسها است.
- ۴) قابلیت بالای برگشت از نیروهای فشاری (resiliency)


١٢٥- اگر جنس ليفها و سطح توپُر الياف زير با هم برابر باشد، كدام عبارت درست است؟



۲) سختی خمشی هر ۲ لیف با هم برابر است.

٣) ليف ٢ راحت تر خم مي شود.

۴) لیف ۱ راحت تر خم می شود.



شیمی نساجی (رنگرزی، چاپ، علم رنگ، تکمیل، اصول مهندسی شیمی):

۱۲۶− پس از انبارکردن کالای استاتی رنگرزی شده، تغییرات رنگی قابل ملاحظهای مشاهده شده است. تغییرات به کدام یک از موارد زیر مربوط می شود؟

۱) ثبات نوری ۲) دمای محیط

۳) ثبات تصعیدی ۴) آلایندهها (گازهای سوختی)

۱۲۷ - در محیط رنگرزی با کدام رنگینه، از اسید استفاده می شود؟

۱) مستقیم (۲

۳) متال کمپلکس ۱:۲ هوپرمیلینگ

۱۲۸ – کدامیک از رنگزاهای زیر در رنگرزی پلیامیدها، می تواند تفاوت شیمیایی در طول الیاف را پوشش دهد؟

۱) رنگزاهای کرومی (۲

۳) رنگزاهای دیسپرس ۴

۱۲۹− در رنگرزی کالای پشمی با کدامیک از رنگینههای زیر، نیاز به محیط اسیدی قوی (pH بین ۲-۳) است؟

۱) راکتیو ۲) متال کمپلکس ۱:۱

۳) متال کمپلکس ۱:۲ ۴) اسیدی خیلی نمدی شونده (سوپر میلینگ)

۱۳۰ کدام یک از عوامل زیر، بر ثبات رنگی کالا تأثیر ندارد؟

۱) سرعت نفوذ رنگ به کالا ۱) سرعت نفوذ رنگ موجود بر کالا

٣) ساختار شيميايي رنگزا ۴) حالت رنگي درون کالا

۱۳۱ - برداشت رنگینههای راکتیو بر کدام اصل استوار است؟

۱) ضعف کروموفور دیآزو در محیط قلیایی

۲) ضعف کروموفور دی آزو در محیطهای اسیدی

۳) ضعف کروموفور دی آزو در محیطهای احیاکننده

۴) ضعف کروموفور دی آزو در محیطهای اکسیدکننده

١٣٢- تثبيت كالاي سلولزي با رنگ خمى نامحلول، تحت چه شرايطي انجام ميشود؟

```
۱) بخار تحت فشار ۱۲۰-۱۳۰ درجه سانتی گراد به مدت ۱۰-۲۰ دقیقه
                                      ۲) بخار اشباع ۱۰۲-۲۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۴۵-۳۰ دقیقه
                                        ۳) گرمای خشک ۱۸۰−۰۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۲-۵ دقیقه
                                          ۴) بخار اشباع ۱۰۰-۱۰۲ درجه سانتی گراد به مدت ۱۵-۵ دقیقه
         ۱۳۳- کدامیک از موارد زیر در خمیر چاپ، از احیا رنگینه جلوگیری کرده و راندمان رنگی را افزایش میدهد؟
                       ۲) نیتروبنزن سدیم سولفونات
                                                                ۱) سدیم فرمالدئید سولفوکسیلات
                                        ۴) تیواوره
                                                                               ٣) غلظت دهنده كف
        ۱۳۴ - در کدامیک از روشهای چاپ، یکی از دو لیف تشکیل دهنده نخ در اسید یا قلیا متلاشی یا حل می شود؟
         ۴) مشابه برداشت
                                ۳) مخملی (فلاک)
                                                          ۲) موج موضعی
                                    ۱۳۵ – کدامیک از رنگینههای زیر برای روش چاپ دو مرحلهای مطرح هستند؟
                                                                                  ۱) راکتیو ۔ خمی
                              ۲) راکتیو ـ مستقیم
                                ۴) راکتیو _ پیگمنت
                                                                               ۳) خمی ـ دیسپرس
۱۳۶- براساس معادلات تەرنگ ۱۹۸۲ CIE)، اگر مقدار T_{
m w} منفی باشد، آنگاه نمونه سفید مورد آزمایش چه تەرنگی خواهد داشت؟
                                                                                           ۱) آبي
                  ۴) قرمز
                                          ٥, زرد
                                                                  T) my
۱۳۷- ضریب جذب مولار رنگزای ایندیگو در ۶۰۰ نانومتر برابر ۱۴۶۰ است. درصورتی که مقدار جذب یک محلول ۸٫۱
               گرم بر لیتر آن در یک طول عبور ۴ سانتیمتری برابر ۱ باشد، وزن مولکولی این رنگزا کدام است؟
                                        DA/F (T
                                                                                         D/18 (1
                                                                                         DAF (T
                                        DAFO (F
                                        ۱۳۸- کدامیک از سیستمهای رنگی زیر براساس برهان خلف هانتر است؟
                               CIE L*a*b* (Y
                                                                                  CIE XYZ ()
                                   CIE xvY (F
                                                                                  CIE RGB (*
      ۱۳۹- اگر طول موج نور جذب شده جسمی بین ۴۸۰-۴۳۵ نانومتر باشد، این جسم به چه رنگی دیده میشود؟
            ۴) أبي تهسبز
                                                                                           1) زرد
                                       ٣) صورتي
                                                                ۲) نارنجي
  ۱۴۰ یک جسم سیاه در دماهای حدود ۳۰۰۰، ۴۰۰۰ و ۲۸۰۰۰ درجه کلوین، بهترتیب کدام رنگها را ایجاد می کند؟
                             ۲) سفید ۔ سبز ۔ آبی
                                                                               ۱) زرد ـ سبز ـ قرمز
                               ۴) آبی - زرد - سفید
                                                                               ۳) زرد _ سفید _ آبی
             ۱۴۱- استفاده از ترکیبات ملامین فرم آلدئید، روی کالای سلولزی، موجب کدامیک از خواص زیر میشود؟
                                                          ١) ضد چروک شدن کالا و کاهش استحکام آن
                                                            ٢) افزایش مقاومت كالا در مقابل نفوذ روغن
                                                             ٣) افرایش مقاومت کالا در مقابل نفوذ آب
                                                                       ۴) افزایش مقاومت سایشی کالا
          ۱۴۲- برای حذف آهار پلیوینیلالکل آبکافت (هیدرولیز) کلی شده، چه شرایطی برای آهارگیری لازم است؟
                                                                             ۱) آب یا دمای C (۱
                               ۲) آب با دمای جوش
                   ۴) محیط اسیدی و دمای ۷۰°C
                                                                    ۳) محیط قلیایی و دمای ۷ ° ° ۷
```

- ۱۴۳- از دو سطح فعال نانیونیک با دمای ابری شدن ۴۰ و ۸۰ درجه سانتی گراد، به عنوان شوینده برای حذف چرک استفاده شده است. کدام یک از موارد زیر درست است؟
 - ۱) هر دو سطح فعال، قابلیت حذف چرک یکسانی در دمای ۳۰° C دارند.
 - ۲) سطح فعال با دمای ابری شدن C مای ۸۰° در دمای ۳۰° تابلیت حذف چرک بیشتری دارد.
 - ۳) سطح فعال با دمای ابری شدن C ، ۴0° C در دمای ۳۰° تابلیت حذف چرک بیشتری دارد.
 - ۴) سطح فعال با دمای ابری شدن C °۴، در دمای ۷°°C قابلیت حذف چرک بیشتری دارد.
 - ۱۴۴ مشکل مطرح شده پیرامون ترکیبات اوره فرمالدئید، کدام است؟
 - ۱) عدم پایداری در برابر هیدرولیز
 - ۲) مقاومت پایین در برابر محلولهای اکسیدکننده
 - ٣) توليد گروههاي آمين عمل نشده همراه با بوي نامطبوغ
 - ۴) ایجاد اتصالات عرضی و زیردست نامطلوب روی پارچه
 - ۱۴۵ به منظور کهنه نمایی کالای جین با حداقل اثر لکه گذاری بر پشت کالا، از چه آنزیم هایی می توان استفاده کرد؟
 - ۴) سلولاز _ لاکاز
- ٣) سلولاز _ أميلاز
- ٢) لاكاز _ يروتئاز
- ١) سلولاز _ پروتئاز
- ۱۴۶- گرمای یک واکنش در فشار ۱atm و دمای ۱۳۰۰°C معادل ۱۰۰۰۰ها است و آنتالپی واکنشگرها و ۱۴۶- گرمای محصولات در این دما نسبت به شرایط استاندارد، به ترتیب kJ/gmol و ۵۰kJ/gmol بیشتر است. گرمای استاندارد این واکنش چقدر است؟
 - +1010 kJ/gmol (Y

-1010 kJ/gmol (1


+1010kJ (F

- -1010kJ (*
- ۱۴۷ محلولی محتوی ۳۶ کیلوگرم آب و ۲۰ کیلوگرم هیدروکسید سدیم (NaOH) است. جزء مولی هیدروکسیدسدیم در این محلول چقدر است؟ $M_{
 m NaOH}=1$ ۸ $M_{
 m NaOH}=1$ ۸ در این محلول چقدر است؟
 - 0/Y (T

1) P,0


0,1 (4

- 0,0 (r
- ۱۴۸ در سیستم مقابل، شدت جریان A چند کیلوگرم بر ساعت است؟



- 10 (1
- D = (T
- Yo (*
- 90 (4

۱۴۹- در سیستم مقابل شدت جریان برگشتی R چند کیلوگرم بر ساعت است؟



الياف (فرايند توليد الياف، شيمي فيزيك محلولهاي پليمري، شيمي پليمر):

۱۵۱- کدامیک از موارد زیر معمولاً به روش آزمایشگاهی قابل اندازهگیری نیست؟

۱) درصد تبلور ۲) سایز بلورها

۳) آرایشیافتگی نواحی بلوری ۴) آرایشیافتگی نواحی غیربلوری

۱۵۲- چگونه می توان مقدار تورم منفذی (die swelling) در فرایند تولید الیاف را کاهش داد؟

۱) کاهش زمان استراحت سیال پلیمری ۲) افزایش زمان ماندن سیال داخل روزنههای رشتهساز

۳) افزایش دبی خروجی سیال ۴) افزایش نرخ برش سیال

۱۵۳- کدام وسیله برای تنظیم دقیق چگالی خطی (نمره) در خط تولیدِ نخهای فیلامئتی یا الیاف منقطع، مـورد اسـتفاده قرار میگیرد؟

(extruder) اکسترودر (spinneret)) اکسترودر (extruder)

۳) پمپ اندازه گیری (metering pump) محفظه خنگسازی (quenching cabinet)

۱۵۴- پلیمرهای لیفی با اعداد توانی (power law number, n) مختلف، در فرایند ذوب ریسی مورد استفاده قرار گرفته است. کدام یک در برابر تنش میدان ریسندگی، مقاومت کمتری داشته و راحت تر جریان می یابد؟

$$n = \circ /9\Delta$$
 (Y $n = \circ /\Delta$ (Y

$$n=1/\Delta$$
 (f $n=1/\delta$ (f

۱۵۵ در آزمون تعیین شاخص جریان مذاب یک پلیمر از نوع پلیبوتیلن ترفتالات (PBT)، بعد از توزین ۵ آزمونه در دمای ۲۱۰ درجه سلسیوس و زمان نمونه گیری ۱۵ ثانیه، دادههای جدول زیر بهدست آمده است. مقدار شاخص جریان مذاب چقدر است؟

۵	*	٣	۲	71	نمونه
1,70	1,79	1/10	1,74	1,70	وزن (g)

۱) ۵۰ گرم در ۱۰ دقیقه

۲) ۲/۵ گرم در ۳۰ ثانیه

۳) ۱/۲۵ گرم در ۱۵ ثانیه

۴) ۸ ۱ /۹ گرم در ثانیه


- ۱۵۶ دمای مناسب برای عملیات بلورینگی (crystallization) پلیمر پلیاتیلن ترفتالات (PET) پیش از فرایند ذوب ریسی حدود ۱۲۰ درجه سلسیوس باشد، دمای مناسب عملیات خشک کردن (drying) کدام است؟


۱۱ ۱۲۰ درجه سلسیوس

۱۲ ۱۲۰ درجه سلسیوس

۱) شستشو (washing) ۲) خشک کردن (drying) ۳) بلورینهسازی (crystallization) ۴) اختلاط گرانولها از بچهای مختلف (mixing)

١٥٨- نقشه رشته ساز زير، براي توليد كدام سطح مقطع عرضي الياف آميخته دوجزئي، مناسب است؟





۲) الیاف دو جزئی مغزی _ پوسته هممرکز

۱) الیاف دوجزئی پهلو به پهلو یکنواخت

۴) الیاف دو جزئی مغزی _ پوسته غیرهممرکز

٣) الياف دوجزئي پهلو به پهلو نايکنواخت

۱۵۹ - کدامیک از انواع سیالات، بیشتر در فرایندهای تولید الیاف مورد استفاده قرار می گیرد؟

(Dilatant) دایلاتانت (۲

(Bingham) بینگهام (Bingham)

(Newtonian viscose) ویسکوز نیوتونی (۴

۳) سودویلاستیک (Pesudoplastic)

-۱۶۰ در عملیات تثبیت حرارتی حین فرایند کشش الیاف بعد از انجماد، کدامیک از دماهای شاخص پلیمر لیفی، باید مدنظر قرار گیرد؟

- (melting temperature) دمای ذوب
- ۲) دمای نرمشدن (softening temperature)
- ۳) دمای گذار شیشهای (glass transition temperature)
- (thermal degradation temperature) دمای تخریب حرارتی (۴

۱۶۱ - اگر زمان انتشار (نفوذ) را دو برابر کنیم، ریشه میانگین مربعاتِ جابهجاییِ یک مولکول یا ذره در حال انتشار، چگونه تغییر می کند؟

۲) به اندازه
$$\sqrt{7}$$
 برابر بزرگتر می شود.

۱) به اندازه ۲ برابر بزرگتر می شود.

۴) به اندازه ۲√۲ برابر بزرگتر می شود.

۳) به اندازه ۴ برابر بزرگتر می شود.

۱۶۲ اندازه یک کلاف ماکرو مولکولی، توسط کدام یک از روابط زیر بیان می شود؟

(h'coil) (Y
$$(\overline{h}_{coil})^{\gamma}$$
 (N)

۱۶۳- کدام یک از خواص کولیگاتیو زیر، با دقت بیشتری می تواند جرم مولی پلیمرها را تعیین کند؟

٣) افزايش نقطه جوش (۴) نزول نقطه انجماد

۱۶۴- کدامیک از گزارههای زیر درست است؟

۱) تبلور عبارت است از تبدیل از حالتی با نظم بلند به حالتی با آرایش یافتگی منظم

٢) تبلور عبارت است از تبديل از حالتي با بي نظمي بلند گسترده به حالتي با نظم بلند گسترده

٣) تبلور عبارت است از تبدیل از حالتی با بی نظمی کوتاه گسترده به حالتی با نظم بلند گسترده

۴) تبلور عبارت است از تبدیل از حالتی با نظم کوتاه گسترده به حالتی با نظم بلند گسترده

۱۶۵- پدیده پرکولاسیون (Percolation) در علم پلیمر به چه معناست؟

۱) فیلتر کردن محلول پلیمری

۲) ایجاد شبکهای که کل سامانه را در بر می گیرد

۳) تشکیل کلافهای پلیمری در یک محلول پلیمری

۴) جدا شدن بخش ژل شده از بخش هنوز مایع محلول پلیمری

از روابط زیـر (glass transition temperature) در کو پلیمرها، با استفاده از کدام یک از روابط زیـر محاسبه می شود؟

$$\begin{split} \frac{1}{T_g} &= \frac{T_{g1}}{w_1} + \frac{T_{g7}}{w_\tau} \ (\Upsilon \\ T_g &= \frac{T_{g1} \times w_1}{w_1 + w_\tau} + \frac{T_{g7} w_\tau}{w_1 + w_\tau} \ (\Upsilon \\ \end{split} \qquad \qquad \begin{split} T_g &= \frac{T_{g1} \times w_1}{w_1 + w_\tau} + \frac{T_{g7} w_\tau}{w_1 + w_\tau} \ (\Upsilon \\ \end{split} \qquad \qquad \qquad \\ \frac{1}{T_g} &= \frac{w_1}{T_{g1}} + \frac{w_\tau}{T_{g2}} \ (\Upsilon \\ \end{split}$$

۱۶۷ – کدام گزینه در مورد گذار شیشهای یک نمونه دارای درهم تنیدگی و پیوندهای عرضی، درست است؟

- ۱) گذار شیشهای در پلیمرهای درهمتنیده رخ نمیدهد.
- ۲) گذار شیشهای، گذار از حالت شیشهای با خواص الاستیک به حالت مذاب ویسکوز است.
- ۳) گذار شیشهای، گذاز از یک حالت شیشهای کمتر منظم به یک حالت بلوری بیشتر منظم است.
- ۴) گذار شیشهای، گذار از حالت شیشهای با خواص الاستیکِ مبتنی بر انـرژی، بـه یـک حالـت لاسـتیکی بـا خـواص
 الاستیک مبتنی بر آنترویی است.

۱۶۸ - کدامیک از گزاره ها برای آنتروپی اختلاط، درست است؟

$$\Delta S_{\text{leghd}} = S_{\text{leghd}} - \sum_{n \neq n} S_{\text{leghd}} - \sum_{n \neq$$

189 کدام مورد، نشان می دهد که گذار شیشه ای، یک فرایند سینتیکی است که از تعادل فاصله دارد؟

- ۱) استقلال دمای تبدیل شیشهای از نرخ سرمایش
- ۲) وابستگی دمای تبدیل شیشهای تنها به نوع پلیمر
- ۳) مشاهده پدیده کهولت فیزیکی در پلیمرهای شیشهای
- ۴) به محض رسیدن به دمای گذار شیشهای، نمونه در حالت شیشهای باقی میماند مگر اینکه دما تغییر کند

-۱۷۰ شرط لازم برای حل شدن یک پلیمر در یک حلال، کدام است؟


- ۱) نزدیک بودن مقادیر پارامتر حلالیت پلیمر و حلال
 - ۲) برابر بودن مقادیر پارامتر حلالیت پلیمر و حلال
- ٣) تفاوت زياد و بالاتر بودن مقدار پارامتر حلاليت پليمرنسبت به حلال
- ۴) تفاوت زیاد و بالاتر بودن مقدار پارامتر حلالیت حلال نسبت به پلیمر

۱۷۱ - در پلیمریزاسیون زنجیری رادیکالی، در کدامیک از مونومرهای زیر احتمال انجام خاتمه به صورت جفت شدن، بیشتر است؟

۱۷۲- در واکنش پلیمریزاسیون بین فتالیک آنیدرید و گلیسرول با مقدار نسبت مولی ۳: ۲، حد بحرانی واکنش کدام است؟

- 0,470 (1
- 7) 71710
- 0/ATT (T
- 0,807 (4

۱۷۳ - چنانچه برای تهیه یک پلیاستر از مخلوط اکیمولار تریملیتیک اسید، فتالیک آنیدرید، گلیسرول و اتیلنگلیکول استفاده شود، میانگین عاملیت کدام است؟



- T/0 (1
- T/0 (T
 - 7 (4
- 1,0 (4

۱۷۴- کدامیک از سیستمهای کاتالیژوری، بهترین بازدهی نظم فضایی در تولید پلیپروپیلن را دارند؟

$$\alpha \operatorname{TiCl}_{\tau} + \operatorname{Al}(C_{\tau}H_{\Lambda})_{\tau}$$
 (7

$$TiCl_{r} + Al(C_{r}H_{\Delta})_{r}$$
 (1

$$\beta \operatorname{TiCl}_{r} + \operatorname{Al}(C_{r}H_{\Delta})_{r}$$
 (f

$$TiBr_{\epsilon} + Al(C_{\gamma}H_{\Delta})_{\gamma}$$
 (*

۱۷۵ - رابطه بین درجه پلیمریزاسیون و طول زنجیر سینتیکی برای پلیمریزاسیون زنجیری رادیکالی هنگامیکه خاتمه بهصورت تسهیم نامتناسب باشد، کدام است؟

$$\overline{D}_p = 7\upsilon$$
 (7
$$\overline{D}_p = \frac{1}{7}\upsilon$$
 (1

$$\overline{D}_p = v$$
 (* $\overline{D}_p = \frac{v}{v}$ (*